

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	1955	Chasis cabina	Hino	616	2015	JHHACP3H6FK002240	Pachuca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, falta batería, 1 llave; Transmisión dañada y chicote dañado; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos dañado, cuarto direccional izquierdo con daño, falta moldura de cabina lado izquierdo; 6 Llantas lisas y dañadas.
2	2025	Chasis cabina	Isuzu	ELF 300	2014	JAANMR85XE7500588	Cancun	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, Falta alternador, falta bandas, sin baterías; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores en regulares condiciones, piso e instrumentos regulares; suspension de muelles sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, detalles en pintura; 4 llantas para rodar, sin aire.
3	1792	Chasis cabina	Hino	616	2014	JHHACP3H3EK002050	Cuautitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta batería, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos dañados, direccional derecha dañada, falta moldura de cabina lado izquierdo; 6 Llantas lisas.
4	2510	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP170682	Los Reyes Carrocerías Cava	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, falta espejo derecho, calavera izquierda con daño, ; 4 llantas, 3 con 1/4 de vida, 1 lisa. Serie de motor no visible
5	2303	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H9FK002510	Cuernavaca	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, sin baterías,aceite de motor sucio, sin anticongelante en radiador, con fluido de aceite en junta de cabezas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, piso, instrumentos regulares; suspension de muelles sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpe en defensa tresera, sin faros en defensa delantera, parrilla dañada, retrovisor derecho dañado; 6 llantas 1/2 vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
6	2198	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP1FTA88081	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería y llave para abrir cofre la posibilidad de faltantes en el motor; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, fascias delantera y trasera dañadas, falta manija exterior lado derecho, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.
7	2283	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H7FK002439	Acapulco	Unidad no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio con agua, con fuga de aceite en junta de cabezas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento con fluidos de aceite; interiores con daños en tablero, piso vestiduras de asientos; instrumentos dañados; suspencion de muelles sin probar; chasis con corrocion; carrosería con golpes ligeros, sin faros en defensa delantera, parabrisas estrellado, retrovisores dañados; 6 llantas 1/2 vida. Unidad inundada.
8	1697	Camion	Isuzu	ELF 300	2013	JAANMR850D7500341	Leon	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fluido de aceite, motor completo; transmisión estándar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores en regular estado; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2.
9	1788	Camion	HINO	616	2014	JHHACP3H6EK001989	Tlajomulco de Zuñiga	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fluido de aceite, sin anti congelante en radiador, baterías desconectadas; transmisión estándar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento, con fluidos de aceite; interiores dañados en tablero, piso, vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspensión de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 2 llantas ponchadas, 4 1/4 de vida.
10	2521	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A99FP170693	Los Reyes Carrocerias Cava	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, manija de puerta derecha con daño; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con desgaste natural ; carrocería con golpes ligeros frontal, cofre con golpe, parabrisas estrellado, falta espejo derecho, calaveras con daño, puertas traseras con daño, espejo izquierdo con daño, facia con daño, parrilla suelta; 4 llantas, 2 con 1/4 de vida, 2 lisas y dañadas. Serie de motor no visible.
11	1876	Chasis Cabina	Hino	616	2014	JHHACP3H5FK002181	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías, swiths de ignicion dañado; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, cuarto direccional delantero lado derecho, espejo retrovisor lado lado derecho, defensas delantera y trasera dañados, falta moldura de frente de cabina lado izquierdo y espejo retrovisor lado izquierdo, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
12	1567	Panel	Ford	Transit	2012	WF0RS4GPXCJA44632	Ecatepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento. Motor a Diesel, Con fuga de aceite, con posibles falyantes de componentes de motor; Transmisión estandar con fuga de aceite; Interiores dañados, suciós, tablero roto, asiento roto, alfombra con daño, faltan tapas de tablero, tapas de puertas con detalle; Instrumentos incopletos; Suspensión de amortiguador; Chasis en buen estado; Carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasas de espejos con daño, fascia con daño; Con 4 llanta de 1/4 de vida; Nota: NO SE OBSERVO MOTOR POR FALTA DE LLAVE.
13	2285	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H7FK002442	Acapulco	Unidad no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio con agua, con fluido de aceite, sin baterías; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, piso vestiduras de asientos; instrumentos dañados; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrocion; carrosería con golpes ligeros, defensa delantera, dañada, parrilla delantera dañada; 6 llantas 1/4 vida. Unidad inundada.
14	2483	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A96FP170165	Oaxaca	Unidad sin prueba de arranque, se paro funcionando, motor a diesel, sin baterías, sin llave; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores en regulares condiciones,asientos desgastados y roto, piso e instrumentos regulares; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosion; carrosería con golpes ligeros, detalles en pintura; 4 llantas 1/4 de vida.
15	1699	Camion	Isuzu	ELF 300	2013	JAANMR858D7500233	Leon	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fluido de aceite, motor completo; transmisión estándar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento, con fluidos; interiores en regular estado; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrocion; carrosería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2.
16	2160	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GPXFTA88094	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por loque no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel,aceite de motor sucio; transmisión estandar de 6 velocidades,con fluidos; interiores con daños en tablero, piso vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrocion; carrosería con golpes ligeros, defensa delantera y trasera con daño, calabera derecha dañada; 4 llantas 1/4 vida, 1 pochada.
17	2220	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H8FK002420	Acapulco	Unidad no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio con agua, con fluido de aceite, sin marcha; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento con fluido de aceite; interiores con daños en tablero, volante piso vestiduras de asientos; instrumentos dañados; suspencion de muelles sin probar; chasis con corrocion; carrosería con golpes ligeros, defensa delantera sin faros, parabrisas estrellado; 6 llantas 1/4 vida. Unidad inundada.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
18	2602	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8FTA34714	Pachuca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, turbo dañado, falta batería, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible.
19	2304	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H0FK002511	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, aceite de motor sucio, con fuga de aceite, sin anti congelante en radiador, mangueras de sistema de enfriamiento desconectadas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, piso; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, defensa delantera sin faros, retrovisor derecho dañado; 6 llantas 1/2 vida una ponchada.
21	1803	Chasis cabina	Hino	616	2014	JHHACP3H4EK002025	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, sin anticongelante, bandas sueltas, brazo viajero dañado, sensor de aceñeración dañado, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos dañados, direccionales con daño, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.
22	2500	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A95FP170674	Cuautitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos con daño, calavera izquierda con daño; 4 llantas lisas y dañadas. Serie de motor no visible.
23	1829	Chasis cabina	Isuzu	ELF 300	2014	JAANMR850E7500423	Mazatlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias y llave; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos, con desgaste; instrumentos sin probar, tablero con desgaste de uso; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, pintura en mal estado; 6 llantas lisas para rodar.
24	2604	Panel	Ford	Transit	2016	WF0RS5GP0GTA47314	Pachuca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, turbo dañado, falta batería, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, faltan molduras de costados; 4 llantas, 2 lisas y 2 con 1/4 de vida. Serie de motor no visible.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
25	1840	Chasis Cabina	Hino	816	2014	JHHTEP0H9EK001072	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejos retrovisores, frente de cabina y defensa dañados, faros opacos; 5 llantas lisas, falta 1 llanta.
26	1824	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 300	2014	JAANMR857E7500418	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias y tapa de portafiltros para aire; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros, faros, defensas delantera y trasera dañados, falta cuarto direccional lateral lado izquierdo, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.
27	2287	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H0FK002444	Acapulco	Unidad no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio con agua, con fuga de aceite; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, piso, vestiduras de asientos; instrumentos dañados; suspension de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, defensa delantera sin faros, retrovisor izquierdo dañado, parabrisas estrellado, sin parrilla delantera; 6 llantas 1/2 vida, 3 ponchadas. Unidad inundada.
28	1769	Chasis Cabina	Hino	616	2014	JHHACP3HXEK001977	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, manija de carroceria lado derecho, postes de carroceria, frente de cabina, defensas delantera y trasera dañados, falta molduras de espejos retrovisores, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.
29	1826	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 300	2014	JAANMR859E7500419	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias y tapa de portafiltros para aire; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, manija de carroceria lado derecho, cuartos direccionales delanteros, faros, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla, defensas delantera y trasera dañados, falta manija de carroceria lado izquierdo, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
30	2042	Chasis cabina	Hino	616	2015	JHHACP3H7FK002277	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta mangueras de enfriamiento, ventilador dañado, radiador dañado, computadora dañada, baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado, forro de volante roto; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, falta espejo izquierdo dañado, cuarto direccional lado derecho con daño, parrilla desmontada, falta tapón de tanque de combustible, faltan
31	2212	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP2FTA89661	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, falta batería, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar, palanca de velocidades con daño; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, parabrisas estrellado, calavera izquierda con daño, fascia delantera con daño; 4 llantas lisas.
32	2305	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H2FK002512	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, aceite de motor sucio, con fuga de aceite, sin anticongelante en radiador, con faltantes de mangueras de sistema de enfriamiento, sin marcha; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, vestiduras y cielo sucios; instrumentos regulares; suspension de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, defensa delantera sin faros, retrovisor izquierdo dañado; 6 llantas 1/2 vida.
33	2482	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP170164	Puebla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, bandas desmontada, batería dañada, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, desclochada; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares, vestiduras rotas, manija de puerta derecha con daño; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo derecho con daño, calaveras con daño; 4 llantas lisas y dañadas. Serie de motor
34	2162	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP4FTA00544	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, aceite de motor sucio; transmisión estandar de 6 velocidades, con fluidos; interiores con daños en tablero, piso vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspension de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, defensa delantera y trasera con daño, retrovisor derecho con daño; 4 llantas 1/4 vida.
35	1700	Camion	Isuzu	ELF 300	2013	JAANMR859D7500225	Leon	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fluido de aceite, motor completo; transmisión estándar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento, con fluidos; interiores en regular estado, con tablero dañado; instrumentos regulares; suspension de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, faro derecho estrellado; 6 llantas 1/2.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
36	2233	Camion	HINO	616	2015	JHHACP3H2FK002459	Tlajomulco de Zuñiga	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, baterías desconectadas, si inspección en motor por no poder abrir cabina; transmisión estándar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento, con fluidos de aceite; interiores dañados en tablero, piso, vestiduras de asientos; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros; 6 llantas 1 llanta ponchadas, 5 1/4 de vida.
37	2172	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP9FTA88085	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta bateria; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado izquierdo, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, cuarto direccional trasero lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, falta moldura del tapon de combustible, faros opacos; 4 llantas lisas.
38	2306	Camion	Hino	616	2015	JHHACP3H4FK002513	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, aceite de motor sucio, con fluido de aceite, sin anticongelante en radiador, sin marcha; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, bestudiras, cielo sucio; instrumentos regulares; suspencion de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros, defensa trasera dañada, retrovisores dañados; 6 llantas 1/2 vida.
39	1823	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 300	2014	JAANMR855E7500420	Piedras Negras	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros y cuartos direccionales delanteros dañados; 6 llantas lisas.
40	2559	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A91FP171711	Los Reyes Carrocerias Cava	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos con daño, calaveras con daño; 4 llantas lisas. Serie de motor no visible.
41	3344	Camion	Hino	616	2020	JHHACS3F7LK504431	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio, con agua, con lodo; transmisión estándar de 5 velocidades no funciona; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, vestiduras, cielo con lodo; instrumentos dañados; suspencion de muelles sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida. Sin caja de carga
42	2116	Chasis cabina	Isuzu	ELF 500	2014	JAAN1R758E7903124	Merida	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, sin baterías, sin llave; SIN transmisión; diferencial sin probar, falta flecha cardan; interiores desgastados y sucios, falta asiento de conductor; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carroseria con golpes ligeros, detalles en pintura; 5 llantas 1/4 de vida. SIN caja de carga.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
43	2277	Chasis cabina	Hino	616	2015	JHHACP3H3FK002504	Veracruz	Unidad no arranca, motor a diésel con ruido, marcha dañada, testigo de aceite encendido, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro dañado lado derecho, parrilla rota; 4 llantas 1/4 vida.
44	2606	Panel	Ford	Transit	2016	WF0RS5GP2GTA47315	Progreso	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, enfriador dañado, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, puerta izquierda descuadrada, hacia con daño, espejo derecho con daño, falta hacia trasera, puerta corrediza descuadrada; 4 llantas, 3 lisas 1 dañada. Serie de motor no visible.
45	3837	Camion	Hino	616	2022	JHHACS3F9NK506376	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a diesel,aceite de motor sucio, con agua, con lodo; transmisión estandar de 5 velocidades, con lodo; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, vestiduras, cielo con lodo; instrumentos dañados; suspension de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida.
47	3849	Camion	Hino	616	2022	JHHACS3F5NK505614	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a Diesel, aceite de motor sucio, con agua, con lodo; transmisión estándar de 5 velocidades, con lodo; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, vestiduras, cielo con lodo; instrumentos dañados; suspension de muelles sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida.
48	1819	Chasis cabina	Isuzu	ELF 500	2014	JAAN1R753E7902866	Reynosa	Unidad no funciona, motor a diesel desviado, falta Carter, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan bandas, sensor de acefieración dañado, falta batería,alternador desmontado,dirección con daño, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar, desclochada; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida. Vin de motor no visible, vin en barras poco legible.
49	2520	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A97FP170692	Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite severas, falta banda de distribución, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de muelles, muelle derecho con daño; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo derecho con daño, calavera derecha con daño; 4 llantas lisas y dañadas. Serie de motor no visible.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
50	1798	Chasis Cabina	Hino	816	2014	JHHTEP0H1EK001051	Monterrey	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías y llave; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, frente de cabina, defensas delantera y trasera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.
51	3345	Camion	Hino	616	2020	JHHACS3F9LK504432	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a diesel, aceite de motor sucio, con agua, con lodo; transmisión estándar de 5 velocidades, con lodo; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, vestiduras, cielo con lodo; instrumentos dañados; suspensión de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida. sin caja de carga
52	2574	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP6FTA34727	Tuxtla	Unidad dañada, motor a diésel, desbielado, con fugas de aceite, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, golpe en salpicadera, fascia delantera con daño; 4 llantas en mal estado. daño en soporte de motor.
53	4009	Camion	Hino	616	2022	JHHACS3F6NK506559	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a diesel, con lodo, aceite de motor sucio, con agua; transmisión estándar de 5 velocidades, con lodo; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, bestudiras, cielo con lodo; instrumentos dañados; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida.
54	2578	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP7FTA34719	Tuxtla	Unidad dañada, motor a diésel, desbielado, con fugas de aceite, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, golpe en salpicadera, fascia delantera con daño; 4 llantas en mal estado.
55	2018	Camion	ISUZU	ELF 300	2014	JAANMR859F7500017	Jiutepec	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, aceite de motor sucio, sin baterías, sin anticongelante en radiador, con fluido de aceite; transmisión estándar de 5 velocidades, con fluido de aceite; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, bestudiras, cielo; instrumentos dañados; suspensión de muelles y amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería sin parrilla delantera, sin faro y cuarto derecho, sin retrovisor derecho; 4 llantas dañadas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
56	2756	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2017	WD3YE3A95HP303839	Los Reyes Carrocerías Cava	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fuga de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, molduras de costados desmontadas, tablero con daño, falta switch, tapa de tablero debajo de volante; instrumentos en regular estado, sin probar, falta switch, tapa de tablero debajo de volante, cielo sucio; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejos con daño, calaveras con daño; 4 llantas lisas. Número de motor no visible. Serie de motor no visible.
57	2591	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP9FTA34723	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, sin aceite, falta batería, alternador desmontado, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros, falta moldura trasera parte trasera lado derecho; 4 llantas, 2 lisas y dañadas y 2 con 1/4 de vida.
58	4010	Camion	Hino	616	2022	JHHACS3F5NK506570	Acapulco	Unidad inundada, no funciona, motor a diesel, con lodo,aceite de motor sucio, con agua; transmisión estandar de 5 velocidades, con lodo; diferencial sin prueba de funcionamiento; interiores con daños en tablero, bestudiras, cielo, piso con lodo; instrumentos dañados; suspension de muelles sin probar; chasis con corrosion; carroseria con golpes ligeros; 6 llantas 1/2 vida.
59	1745	Chasis Cabina	Isuzu	ELF 500	2014	JAAN1R753E7902026	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías; trasmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado con falntes, falta visera lado izquierdo y tapa interior de puerta lado izquierdo; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, defensa dañada, falta espejo retrovisor completo lado izquierdo, manija exterior lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas.
60	2201	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP6FTA89646	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, falta batería, 1 llave; transmisión estándar, descluchado; interiores regulares, vestiduras y tapete rotos; instrumentos en regular estado y con faltantes; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros y corrosión, parabrisas estrellado, calavera derecha con daño, facia trasera con daño; 4 llantas con 1/4 de vida.
61	2211	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP1FTA89652	Torreon	
62	2615	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP6GTA47320	Saltillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, puertas traseras, espejo retrovisor lado izquierdo, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.
63	2187	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP4FTA87801	Mexicali	Unidad con prueba de arranque motor a diésel, con fugas de aceite, sin baterías; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Interiores, vestiduras desgastadas y rotas; Instrumentos en regular estado; Suspensión dañada; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, puerta derecha dañada; 6 Llantas con 1/4 de vida.
64	2760	Chasis cabina	Isuzu	ELF 500	2016	JAAN1R752G7902490	Tijuana	Unidad no arranca, motor a diésel dañado, marcha dañada, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión a muelles con corrosión; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisa estrellado, faros opacos; 4 llantas 1/4 vida.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
65	2809	Chasis cabina	Isuzu	ELF 300	2016	JAANMR855G7500906	Reynosa	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con fugas de aceite, sensor de aceñeración dañado, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, falta parrilla, direccional izquierda con daño; 6 Llantas con 1/4 de vida.
66	2506	Vanette	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A92FP170678	Carrocerías CAVA	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento; Motor diesel, con fuga de aceite, sin batería, sin marcha; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial completo; Interiors en regular estado, tablero roto, asiento roto ; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión ligera; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas con daño, espejo izquierdo dañado, espejo derecho sin luna, fascia con golpes; Con 4 Llantas de 1/4 de vida.
67	2552	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP171704	Mexicali	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, sin baterías; Transmisión estándar DAÑADA; Interiores, vestiduras desgastadas y rotas; Instrumentos en regular estado; Suspensión dañada; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, puerta derecha dañada; 6 Llantas con 1/4 de vida.
68	2612	Panel	Ford	Transit	2016	WF0RS5GPS5GTA47311	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar, descluchada; interiores regulares ,vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión excesiva; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño, espejo izquierdo con daño, falta tapa del tapón de combustible, parabrisas estrellado; 4 llantas, 3 con 1/4 de vida, 1 lisa y dañada.
69	2558	Vanette	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A9XFP171710	Cedis Tlahuac	Unidad no funciona; Motor diesel, con fuga de aceite, sin batería, sin marcha, motor dañado, turbo dañado; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial completo; Interiors en regular estado, tablero roto, asiento roto ; Instrumentos sin probar, faltan botones de instrumentos y ventnillas; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión ligera; Carrocería con golpes ligeros, puerta corredisa dañada, sin manija derecha, puerta trasera con golpes, calavera derecha dañada, espejo izquierdo dañado y desmntado, espej derecho dañado; Con 4 Llantas de 1/4 de vida, 2 ponchadas.
70	2338	Chasis cabina	Hino	816	2015	JHHTEP0H4FK001174	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar, tablero no enciende, palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.
71	2540	Vanette	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A94FP171217	Cedis Toluca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento; Motor diesel, con fuga de aceite, sin batería, sin banda de distribución; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial completo; Interiores en regular estado, tablero roto, asiento roto, alfombra con daño ; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión ligera; Carrocería con golpes ligeros, faro derecho con daño, puertas traseras con golpes.
72	2931	Chasis cabina	Isuzu	ELF 500	2017	JAAN1R756H7902350	Reynosa	Unidad con prueba de funcionamiento, Motor a diésel, con fugas de aceite, sin anticongelante, bandas sueltas, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión excesiva; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas con 1/2 de vida. Número de motor no visible, vin de chasis no visible.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
72	2705	Motocicleta	Yamaha	GL150	2016	LBPKE0978G0497503	Cedis La Villa	Unidad no funciona. Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería con daño, falta polea de estrella trasera, sin cable de bujía; Transmisión estándar de 5 velocidades con fuga de aceite, dañada; Exterior dañado, asiento roto, mandos dañados, sin manijas; Instrumentos dañados; Suspensión de amortiguados; Chasis con corrosión ligera; Carrocería con daño, sin espejos, sin cuartos delanteros, faro dañado; Con 2 Llantas de 1/2 vida.
74	2902	Chasis cabina	Isuzu	ELF 500	2017	JAAN1R752H7901731	Reynosa	Unidad no funciona, Motor a diésel desarmado, con faltantes, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar, descluchada; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado, espejo izquierdo con daño; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.
75	2555	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A9XFP171707	Tijuana	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, sin baterías; Transmisión estándar sin probar; Interiores, vestiduras desgastadas y rotas; Instrumentos en regular estado; Suspensión dañada; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, puerta derecha dañada; 6 Llantas con 1/4 de vida.
76	2592	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP8FTA34728	Reynosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, turbo dañado, marcha desmonta, falta batería, llave; transmisión estándar con fugas de aceite, descluchada; interiores, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño, puerta trasera con golpe, dirección con daño, flecha izquierda desmontada; 2 llantas lisas y dañadas, faltan llantas delanteras.
77	2553	Panel	Mercedes Benz	Sprinter	2015	WD3YE3A96FP171705	Culiacan	Unidad con prueba de arranque, motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos regular estado, sin probar, tablero roto; Suspensión a muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 4 Llantas con 1/4 de vida.
78	2575	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP7FTA34705	Tuxtla	Unidad dañada, motor a diésel, desbielado, con fugas de aceite, falta batería, sin llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, falta manija puerta derecha, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas en mal estado.
79	2244	Chasis cabina	Hino	616	2015	JHHACP3H3FK002471	Culiacan	Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo y tapete rotos; Instrumentos en regular estado; Suspensión a muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisa estrellado; 6 Llantas con 1/4 de vida.
80	2577	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GP5FTA34721	Tuxtla	Unidad arranca, fuga de agua y fuga de aceite, termostato, motor a diésel, falta batería, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotas, tapete dañado; instrumentos maltratados, sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas.
81	2330	Panel	Ford	Transit	2015	WF0RS5GPXFTA89648	Culiacan	Unidad con prueba de arranque motor a diésel, con fugas de aceite, baterías dañadas, llave quebrada, dificultad para encender; Transmisión estándar, con fugas de aceite sin probar; Interiores, vestiduras desgastadas y rotas; Instrumentos en regular estado; Suspensión con desgaste; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, puerta derecha dañada; 6 Llantas con 1/4 de vida.