

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
1	10193	Automovil	Nissan	Tsuru	2011	3N1EB31SXBK333838	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves batería dañada, con fluidos de aceite, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, interiores maltratados, sucios con daño en tablero, suspensión de resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión golpe en tanque de gasolina y cajuela parte baja, carrocería con corrosión, golpes ligeros, moldura de medallón trasero dañada calavera derecha dañada 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 31,000.00
2	10398	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T2BK015232	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas lisas y dañadas. Baja 2023	\$ 73,000.00
3	7914	Camioneta	Ford	Econoline	2008	1FTNE14W48DA52652	Toluca CNN, Edomex.	Unidad con llaves sin prueba de funcionamiento por falta de energía en batería sin aceite en motor, transmisión automática, interiores sucios con daño en tablero, volante, asientos piso, suspensión con muelles, resortes, amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con daño en salpicadera delantera derecha, defensa delantera 4 llantas 1/2 vida. Baja 2023	\$ 60,000.00
4	13784	Automovil	Chevrolet	Chevy	2010	3G1SF21XXAS146679	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento, sin llaves con fluidos de aceite, sin aceite en interior de motor, transmisión estándar de 5 velocidades con fluidos de aceite, interiores sucios con daño en tablero, piso, palanca de velocidades, piso cielo, asientos, faltante de instrumentos,, suspensión de amortiguadores y resortes sin prueba de funcionamiento,, chasis con corrosión, carrocería con golpes en la parte baja, cofre, medallón trasero, defensa trasera, puerta de chofer dañada, 4 llantas 1/4 de vida 1 pochada.	\$ 26,000.00
5	11090	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T4BK041282	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento sin llaves, sin líquido en radiador, sin aceite en motor, faltan bandas, transmisión estándar de 5 velocidades, diferencial y cardan con corrosión, interiores sucios con daños en tablero, asientos ,piso, cluch dañado, suspensión con muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con pintura dañada defensa trasera, cuadro trasero derecho dañado, 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 40,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
6	7918	Camioneta panel	Ford	Econoline	2008	1FTNE14W58DA52658	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin aceite, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin aceite, falta tapón; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar, con faltantes debajo de volante; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas 3 con 1/4 de vida y 1 lisa y dañada. Baja 2023	\$ 75,000.00
7	14086	Automovil	Chevrolet	Chevy	2010	3G1SF21X7AS143321	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin llaves con poco aceite en interior de motor bandas dañadas, con fluido de aceite, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, interiores sucios, maltratados, con daño en tablero palanca de velocidades volante piso asientos chicote de cofre, instrumentos rotos, suspensión de resortes y muelles sin prueba de funcionamiento, chasis sin corrosión, carrocería con golpes en la parte de abajo, sin tapón de gasolina, defensa delantera dañada 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 26,000.00
8	14411	Camioneta Pick up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80249C108707	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por batería dañada, sin aceite en interior de motor, sin marcha, transmisión estándar de 5 velocidades, interiores sucios y con daños en tablero, volante, asientos, piso, instrumentos dañados, suspensión con muelles amortiguadores resortes sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión y soldadura, carrocería con golpes ligeros en salpicadera trasera izquierda, sin tapón de gasolina, puerta de batea, y llantas lisas 3 ponchadas. Baja 2023	\$ 27,000.00
9	17797	Motocicleta	Honda	GL150	2012	LWBPCCK102C1052721	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves y batería dañada fluidos de aceite, cadena de tracción safada, suspensión con resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, con faltante de instrumentos, salpicadera delantera derecha dañada, llanta delantera ponchada, llanta delantera dañada. 2023, Faltan tenencias.	\$ 3,000.00
10	13845	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X79S147011	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves y batería dañada, sin aceite en motor, ventilador desconectado, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, interiores sucios, maltratados, tablero danadodo, volante, piso, cielo, instrumentos con daños, suspensión con resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento chasis con corrosión, carrocería con golpes en la parte de abajo, cofre con soldadura, medallón trasera dañado, faro derecho dañado, 4 llantas lisas 1 ponchada. Baja 2023	\$ 28,000.00
11	7921	Camioneta panel	Ford	Econoline	2008	1FTNE14WX8DA52655	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, falta batería; Transmisión estándar, con fugas de aceite, falta tapón; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, puerta corrediza con daño; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 85,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
12	10400	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T7BK015775	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio, falta perilla de puerta derecha; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 73,000.00
13	18578	Motocicleta	Honda	GL150	2013	3H1KA4170DD006274	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, motor dañado, transmisión estándar, manija de clutch sin chicote 2 llantas 1/2 vida. Baja 2023, Sin Tenencias.	\$ 2,000.00
14	14155	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X19S147165	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas, sin asientos traseros; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, falta tapón de tanque de combustible, falta parrilla, calavera izquierda con daño, fascia delantera con daño; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 35,000.00
15	20745	Motocicleta	Honda	GL150	2014	3H1KA4173ED109092	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves, transmisión estándar, sistema de frenos dañados, sin cadena, sin manijas de clutch y frenos, defensa delantera dañada, carrocería con corrosión 2 llantas 1/2 vida. Baja 2023, faltan tenencias.	\$ 2,000.00
16	9040	Chasis Cabina	Isuzu	ELF450	2008	JALC5B16487903301	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento motor a diésel con fuga de aceite, falta tapón de radiador, 2 baterías dañadas, sin llave; transmisión estándar, desclochada, con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores, vestiduras rotas, guantera dañada; instrumentos maltratados; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo con daño, cuartos dañados, falta moldura de cabina lado derecho, falta tapón de tanque de combustible; 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2023.	\$ 65,000.00
17	11095	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T3BK040866	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar, switch dañado; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, falta parrilla, puerta trasera con daño, defensa trasera con daño, calavera izquierda con daño; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 73,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
18	14043	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X39S112921	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, sin aceite, falta válvula yac, computadora, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas, sin asientos traseros; Instrumentos en regular sin probar, falta tapa de volante, cables cortados; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, espejos con daño, parrilla con daño, fascia delantera con daño, falta tapón de tanque de combustible, calavera izquierda con daño, toldo con oxido; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 25,000.00
19	20749	Motocicleta	Honda	GL150	2014	3H1KA4176ED109068	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, falta bujía, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento dañado, espejos dañados; Instrumentos sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 2 Llantas lisas. Baja 2023, faltan tenencias 2023, 2022 y 2021.	\$ 6,000.00
20	27001	Barredora	Nilfisk	CS7010 48LP HYBR	2017	1000066338	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves sin tanque de combustible sin agua en depocito, filtros dañados. Solo se entrega factura de Morton.	\$ 7,000.00
21	13846	Automovil	Chevrolet	Chevy	2010	3G1SF21X8AS102079	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, sin aceite, falta filtro de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras sucias; Instrumentos en regular sin probar, palanca de velocidades con daño; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 35,000.00
22	14162	Automovil	Chevrolet	Chevy	2010	3G1SF21X6AS102002	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves, sin aceite en motor ventilador desconectado, bandas dañadas, batería dañada, cable de bujía zafado, transmisión estándar de 5 velocidades, interiores con daños en tablero, asientos, piso, palanca de velocidades, instrumentos dañados, suspensión con amortiguadores y resortes sin prueba de funcionamiento, chasis sin corrosión, carrocera con golpes ligeros, con daños en defensa delantera, sin tapadera de combustible, 4 llantas lisas 1 pochada. Baja 2023	\$ 26,000.00
23	8272	Motocicleta	Honda	CG125 Cargo	2008	9C2JC30648R000165	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, pila dañada, fluido de aceite, transmisión estándar sin prueba de funcionamiento, faltante de retrovisores, asiento dañado sin tapón de gasolina, suspensión de resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, carrocería con corrección, 2 llantas 1/2 vida. Baja 2021, falta tenencia 2020.	\$ 4,000.00
24	13854	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X89S124997	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, sin aceite en motor, cable de bujía zafado, batería dañada, sin cadena de distribución, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, interiores con daños en tableto, piso, faltante de instrumentos, suspensión de amortiguadores y resortes sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes visibles, defensa delantera dañada, 4 llantas lisas 3 pochadas. Baja 2023	\$ 25,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
25	3933	Camión	Kenworth	T300	2003	3BKMHY8X53F304706	Pacifico, Edo.Mex.	Con papeleta 27; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a diésel con fugas de aceite, 2 baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras con desgaste, cielo dañado, tapas de puerta con daño; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, reparado; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parrilla con daño, espejo derecho con daño; 6 Llantas lisas y dañadas. Baja 2023 SIN tenencias.	\$ 220,000.00
26	16603	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD21T8DK050232	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas lisas.	\$ 73,000.00
27	18580	Motocicleta	Honda	GL150	2014	3H1KA4172ED101730	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, transmisión estándar sin prueba de funcionamiento, falta retrovisor derecho, suspensión de resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, 2 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 6,000.00
28	10399	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21TXBK015236	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, batera dañada, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, diferencial con corrosión, interiores con daños en tablero, cielo, piso, suspensión de amortiguadores, muelles, resortes, sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes ligeros son manija de puerta de copiloto, parabrisas estrellado, defensa delantera dañada, 4 llantas lisas, 1 ponchada. Baja 2023	\$ 73,000.00
29	10508	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R753A7902389	Toluca CNN, Edomex.	Unidad no funciona, motor a diésel, solo cuanta con monobloc y cabeza desmontada, faltan baterías, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite, sin probar, desclochada; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, falta asiento izquierdo; instrumentos maltratados, palanca de velocidades dañada; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes, con corrosión, parabrisas dañado, fascia delantera, desmontada, espejos daños, sistema de frenos lado izquierdo delantero desmontado, falta parrilla, cuanto lado izquierdo, falta tapón de tanque de combustible; 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2023, falta tenencias 2023.	\$ 35,000.00
30	11096	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T1BK040980	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves, batria dañada, transmisión estándar de 5 velocidades, diferencial con corrosión, fluidos de aceite, interiores sucios, con daños en piso, suspensión de muelles amortiguadores, resortes son prueba de funcionamiento, chasis con corrocion, carroseria con golpes visibles, corrosión, soldadura, defensa delantera dañada 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 73,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
31	13858	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X19S124923	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por pila dañada, sin llaves fluidos de aceite, transmisión estándar sin prueba de funcionamiento, interiores con daños en tablero, volante, asientos, piso, palanca de velocidades, puerta de chofer, instrumentos rotos, suspensión de amortiguadores, resortes sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes ligeros, cofre con soldadura, pintura dañada 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 25,000.00
32	18582	Motocicleta	Honda	GL150	2014	3H1KA417XED101748	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llave, pila dañada, sin cable de bujía, cadena sañada, estandar de 4 velocidades, falta faro, tablero dañado, falta manija de clutch, suspensión de resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, 2 llantas 1 lisa 1 1/2 vida. Baja 2023, Faltan tenencias.	\$ 2,000.00
33	14251	Camión	Freightliner	FL70	2003	3ALABTCS63DK33104	Toluca CNN, Edomex.	Unidad no funciona, en mal estado, pila dañada motor con faltante de piezas, sin radiador, dirección dañada, transmisión desarmada, diferencial desarmado, cardan desarmado, interiores con daños en tablero volante, piso,puertas,cielo, asientos, instrumentos con faltantes, suspensión dañada en amortiguadores, chasis con corrosión y soldadura, carrocería con cofre dañado, manija de puertas dañadas, tanque de gasolina sin tapón, sin defensa delantera, sin parrilla delantera, 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2019 CERTIFICADA. SIN Tenencias.	\$ 48,000.00
34	20750	Motocicleta	Honda	GL150	2014	3H1KA4176ED109071	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Exteriores, falta asiento, espejos dañados; Instrumentos sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, tanque de combustible desmontado, molduras traseras dañadas; 2 Llantas lisas. Baja 2023, faltan tenencias 2023, 2022, 2021.	\$ 4,000.00
35	11094	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21TXBK040895	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves batería dañada, con fluidos de aceite en motor, transmisión estándar de 5 velocidades, diferencial con fluidos, interiores con daño en asiento, tablero, piso, suspensión con muelles,resortes,amortiguadores,sin prueba de funcionamiento, carroceria con golpes ligeros,4 llantas 1/2 vida. Baja 2023	\$ 73,000.00
36	13860	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X29S112876	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, sin aceite, faltan tornillos de cabeza, con posibles faltantes, falta válvula yac, batería; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas; Instrumentos en regular sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño; Llantas 4 lisas y dañadas. Baja 2023	\$ 19,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
37	16332	Automovil	Nissan	Tsuru	2013	3N1EB31S9DK317407	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque por falta de llaves con fluidos de aceite, transmisión estándar de 5 velocidades sin prueba de funcionamiento, interiores con piso dañado, suspensión con resortes y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes en parte de abajo, molduras de medallón trasero y delantero con daños, defensa trasera dañada 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023	\$ 38,000.00
38	23462	Chasis Cabina	Hino	300-514	2013	JHHACN4H8DK001767	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, pila dañada, sin liquido en radiador, sin aceite en motor, transmisión estándar, interiores con daños en tablero, volante, piso asientos, instrumentos, maltratados, rotos, con faltantes, suspensión con amortiguadores, muelles, sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes ligeros, sin parrilla delantera, sin retrovisor derecho, faros delanteros 4 llantas 1/4 de vida. Baja 2023, SIN tenencias.	\$ 55,000.00
39	9028	Chasis Cabina	Isuzu	ELF450	2008	JALC5B16887903236	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves batería dañada, sin liquido en radiador sin aceite en motor, sin tapón en tanque de combustible, transmisión estándar, diferencial con fluidos, interiores con daños en tablero, piso, asientos, volante, palanca de velocidades, instrumentos dañados, suspensión con muelles y amortiguadores sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes ligeros, 6 llantas lisas dañadas 1 pochada. Baja 2023.	\$ 65,000.00
40	14078	Automovil	Chevrolet	Chevy	2009	3G1SF21X29S125465	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, sin aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas, forro de volante con daño; Instrumentos en regular sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño, parrilla dañada, falta tapón de tanque de combustible, calavera derecha con daño, puerta izquierda descuadrada; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 35,000.00
41	10201	Automovil	Nissan	Tsuru	2011	3N1EB31S8BK316732	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas; Instrumentos en regular sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes, golpe en cofre, golpe en parte trasera lado derecho, cuarto derecho dañado, calavera derecha dañada, cajuela con daño, fascia trasera dañada; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 45,000.00
42	10138	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T2BK005123	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, faro izquierdo con daño; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 73,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
43	16837	Camioneta Pick up	Chevrolet	Tornado	2008	93CXM80248C121780	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, batería dañada; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, espejo izquierdo dañado, fascia delantera dañada, falta tapón de tanque de combustible, calavera izquierda con daño, parabrisas estrellado; Llantas 4 lisas. Baja 2023	\$ 35,000.00
44	10663	Chasis Cabina	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R754A7902451	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento motor a diésel con fuga de aceite, sin aceite, sin anticongelante, 2 baterías dañadas, sin llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores, vestiduras rotas, guantera dañada, asiento derecho dañado, falta tapa de volante, perilla de puerta izquierda; instrumentos maltratados; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2022 CERTIFICADA, faltan tenencias 2020, 2019 y 2018.	\$ 73,000.00
45	11098	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T4BK040715	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, falta calavera derecha; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 73,000.00
46	14004	Camioneta Pick up	Chevrolet	Tornado	2009	93CXM80259C109462	Toluca CNN, Edomex.	Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fugas de aceite severas, sin aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas, falta tapa de volante, tapas de puertas con desgaste; Instrumentos en regular sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; Llantas 4 lisas.	\$ 38,000.00
47	11089	Camioneta Pick up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T2BK041183	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado, cielo sucio; Instrumentos en regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros; 4 Llantas lisas. Baja 2023	\$ 73,000.00
48	14619	Camioneta Pick up	Chevrolet	Tornado	2011	93CXM8029BC120017	Toluca CNN, Edomex.	Unidad sin prueba de funcionamiento por falta de llaves, batería dañada, sin aceite en motor, transmisión estándar de 5 velocidades, con fluidos de aceite, interiores sucios, maltratados con daño en tablero, palanca de velocidades, piso, asientos, cielo, suspensión de muelles amortiguadores resortes sin prueba de funcionamiento, chasis con corrosión, carrocería con golpes ligeros, calaveras dañadas, 4 llantas 1/2 vida. Baja 2023.	\$ 35,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial

Of22feb24