

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	21543	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS0GL202634	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
2	10418	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2011	3N1EB31S3BK337939	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
3	17480	CAMION_LIG	Isuzu	ELF300	2008	JAANKR85X87101898	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
8	6429	CAMIÓN	International	4300	2006	3HAMMAAR36L342817	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
9	21669	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS4GL200885	Tamazunchale	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta marcha; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, asiento lado piloto desmontado; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta trasera, cuartos direccionales traseros, lateral de carrocería lado derecho, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
10	T22063	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF877891	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y cofre dañados, falta espejos concavos en cofre; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
11	12977	Camion	Frightliner	FL70	2000	3AL6H6AB0YDH13495	Cd Mante	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañadas, compresor para aire dañado y con faltantes; transmisión estándar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, poste trasero de cabina lado izquierdo, espejos retrovisores, cofre y defensa dañados, falta tapa interior de puerta lado derecho y parrilla; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN
12	7100	Chasis cabina	Nissan	NP300	2007	JN6PD25S07X505527	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión, reparado; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.
13	21680	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL201594	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
14	T22091	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF877919	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, alerón de defensa lado derecho y cofre dañados; 10 llantas lisas. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
15	11326	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2012	3N1EB31S0CK321750	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
18	T22107	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878075	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, alerones de defensa, parrilla y cofre dañados; 10 llantas lisas. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
20	7326	CAMIÓN	International	4300	2008	3HAMMAAR58L686300	Tuxtla (En resguardo en corralon gras SAMPER)	En las condiciones en las que se encuentra
21	O5073	Camión Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X9GF310833	Pechucalco, Tabs.	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, volante, parrilla,defensa y cofre dañados, falta viseras y tapa de guantera; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
22	T22111	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878079	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, parrilla, cofre y defensa dañados; 4 llantas con 1/4 de vida, 6 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
23	17052	CAMION_LIG	Hino	300	2011	JHFUN11H8BK001004	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra
26	T22112	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878080	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, parrilla, cofre y defensa dañados, parabrisas estrellado; 10 llantas lisas. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
29	O5093	Camión Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X6HF311441	Gomez Palacio, Dgo.	Unidad no arranca, probabemnte con daño, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta tapon de direccion, tapon de llanado de aceite de motor y banda del motor; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, espejo retrovisor lado derecho, defensa y defensa dañados, falta tapa de guantera, espejo retrovisor lado izquierdo y parrilla, faros opacos, faro lado izquierdo desmontado; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
30	T22120	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878088	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, aleron de defensa lado izquierdo y parrilla dañados, 2do tanque para combustible lado izquierdo reparado; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
32	23576	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N8GL253656	Tamazunchale	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta sensores, batería y marcha; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, cuartos direccionales traseros, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
34	T22121	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878089	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, alerones de defensa, espejo retrovisor lado derecho y cofre dañados, falta parrilla, parabrisas estrellado; 10 llantas lisas. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
34	18089	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S7EK311655	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
38	T22145	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878113	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, alerones de defensa, espejos retrovisores y cofre dañados; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
38	23705	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N6GL253025	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
40	9297	CAMION_LIG	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R750A7900308	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
42	O5074	Camión Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X0GF310834	Pechucalco, Tabs.	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, volante, defensa y cofre dañados, falta tapa de guantera, tapa interior de puerta lado derecho y viseras; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
43	23708	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N6GL252988	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
46	T22409	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878905	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado derecho, aleron de defensa lado derecho y cofre dañados; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
49	24070	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N6GL262386	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
50	T22410	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878906	Altamira	Unidad motor a diesel con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, alerones de defensa parrilla y cofre dañados; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
52	11016	CAMION_LIG	Isuzu	ELF500	2008	JAAN1R759A7902221	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
53	24445	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2017	3N6CK34N1HL204039	Tehuantepec	En las condiciones en las que se encuentra
54	T22434	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878930	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, aleron de camarote lado izquierdo, alerones de defensa y cofre dañados; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
56	24639	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2017	3N6CK34N2HL210979	Pacífico	En las condiciones en las que se encuentra
58	T22436	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878932	Altamira	Unidad motor a diesel con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, aleron de defensa lado derecho y cofre dañados; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
60	23608	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL253439	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
62	T22437	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878933	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante y cofre dañados, parabrisas estrellado; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
66	T22444	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878940	Altamira	Unidad motor a diesel con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar, cardan desmontado; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, defensa y cofre dañados, falta tapon de tanque de combustible; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
69	20944	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2015	3N1EB31S2FK319731	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
70	T22445	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878941	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado derecho, alerones de defensa y parrilla dañados, falta faros; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
74	T22447	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X1LF878943	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 2 baterías, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, aleron de defensa lado derecho y aleron de camarote lado derecho dañados, parabrisas estrellado; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
75	23675	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N6GL253865	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
78	T22448	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878944	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores y aleron de defensa lado izquierdo dañados, falta tapones de los tanques de combustibles, espejo concavo en cofre lado derecho y parrilla; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
79	18094	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S8EK311387	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra
81	17941	Camion	Kenworth	T370	2014	3BKHHM8X0EF388429	Quinceo	Unidad no funciona, motor a diesel, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta sensores, alternador, marcha, turbo dañado con faltantes, monoblock dañado, 1 batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos maltratados y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros; 6 Llantas lisas.
82	T22449	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X5LF878945	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante y aleron de defensa lado derecho, falta espejos concavos en cofre, base de espejo concavo en cofre lado derecho; 10 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO
83	O5076	Camión Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X4GF310836	Pechucalco, Tabs.	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, volante, parrilla, defensa y cofre dañados, falta tapa de guantera, tapa interior de puerta lado izquierdo y viseras; 6 llantas con 1/4 vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
86	T22450	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878946	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante y espejo retrovisor lado izquierdo; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
90	T21875	Tracto Camion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X2KF875211	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, aleron de defensa lado derecho y cofre dañados, falta espejos concavos en cofre; 10 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
93	23655	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N4GL254030	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra
94	T22510	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF879942	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta 2 baterías, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, aleron de defensa lado izquierdo y espejo retrovisor lado izquierdo dañados; 8 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
96	35974	Camioneta	Volkswagen	Crafter	2014	WV1BH22F4E7006564	Minatitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejos retrovisores, dascia delantera, parrilla y cofre dañados, faros opacos, falta molduras; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA, NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO, PUERTAS DE CABINA CERRADAS

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
98	T22511	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF879943	Altamira	Unidad motor a diesel con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y alerón de defensa lado izquierdo dañados; 10 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
98	21370	MONTACARG A	Toyota	8FGU30	2014	62067	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
101	11344	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2012	3N1EB31S7CK324340	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra
104	35827	CAMIÓN	International	Citystar	2014	3HAJFAVK9EL782209	Tuxtla Gutierrez	En las condiciones en las que se encuentra
106	T22513	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF879945	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante y alerón de camarote lado izquierdo dañado; 10 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
110	T22544	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF879974	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, alerón de defensa lado izquierdo y cofre dañados; 6 llantas con 1/4 de vida, 4 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
111	23425	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34NXGL212686	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
113	11583	CAMION_LIG	Hino	300	2011	JHFTU00H8BK001742	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
114	T22546	Tracto Camion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF879976	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 10 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
117	26804	MONTACARGA	Toyota	8FG30	2017	63233	Planta San Cristobal	En las condiciones en las que se encuentra
118	T21867	Tracto Camion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875213	Altamira	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, falta faros y espejos concavos en cofre; 10 llantas lisas. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO.
118	10672	CAMION_LIG	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R755A7902443	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
119	23711	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N1GL252915	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
121	21546	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS0GL202648	Silao	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
122	20925	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2015	3N1EB31S5FK318945	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra
123	23703	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N6GL253249	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
125	O5207	Camión Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X2HF311680	Pechucalco, Tabs.	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, volante, parrilla, cofre y defensa dañados, falta tapa de guantera y visera lado derecho, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
126	17936	Camion	Kenworth	T370	2014	3BKHHM8X1EF388424	Quinceo	Unidad no funciona, motor a diesel, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan sensores, tapón de aceite de motor, falta tubería de turbo, 2 baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite, sin probar; Diferencial sin probar, con fugas de aceite; Interiores en regular estado vestiduras, cielo sucio, tapa de puerta derecha desmontada con daño; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, faltan espejos concavos; 6 Llantas lisas y dañadas.
127	23334	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL212448	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo dañado; Instrumentos en regular estado sin probar, forro de volante dañado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia dañada; 4 Llantas lisas.
128	O5208	Camión Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X4HF311681	Pechucalco, Tabs.	Unidad arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, volante, base de espejo concavo en cofre lado derecho, parrilla, defensa y cofre dañados, falta tapa de guantera, parabrisas estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
131	28221	MONTACARGA	Toyota	32-8FG30	2018	65093	Taller MKT Tehuantepec	En las condiciones en las que se encuentra
134	O5332	Camión Rabon	Kenworth	T370	2018	3BKHHM8X1JF314110	Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Unidad arranca, motor a diesel , con fuga de aceite, 3 baterías dañadas, sin llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras rotas, cielo sucio, falta tapa de puerta; instrumentos maltratados, tablero en regular estado, volante con daño; suspension de aire sin probar; chasis en buen estado; carroceria con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre con daño, falta espejo concavo derecho, tanque de combustible sin tapón, daño en caja lado derecho, con reparación en esquinas traseras, termo sin probar; 6 llantas con 1/4 de vida. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
135	21657	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL201840	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
136	17055	CAMIÓN	International	4300	2009	3HAMMAAN79L087350	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra
137	21550	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS1GL201315	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra
139	23341	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N7GL212032	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta tapón de radiador, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia con daño; 4 Llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
142	21715	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS6GL203755	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar, tapa debajo del volante desmontada; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia con daño; 4 Llantas lisas.
143	9990	CAMIÓN	International	4300	2011	3HAMMAAR2BL343984	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
145	23709	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL253277	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
146	18090	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S7EK311753	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra
147	21551	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS4GL202331	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta tapón de radiador, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facias con daño; 4 Llantas lisas.
148	35934	CAMIONETA	Ford	Ranger	2011	8AFER5CDXB6418078	Encierro Cristal Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
149	O5278	Camión Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X1HF313212	Guadalupe, NL	Unidad no arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, espejo retrovisor lado derecho, parrilla, defensa y cofre dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2024.
152	21738	MONTACARGA	Toyota	8FGU30	2015	62181	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
154	17017	CAMIÓN	Freightliner	M2	2009	3ALACXCS89DAF2873	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra
155	10048	Chasis cabina	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R751A7901774	Zamora	Unidad no funciona, motor a diesel, con fugas de aceite, faltan sensores, filtro de aceite, bomba de dirección con fugas de aceite, sistema de frenos lado derecho delantero con faltantes, 2 baterías dañadas, sin llave; Falta transmisión; Diferencial sin probar, con fugas de aceite, falta cardan; Interiores en regular estado vestiduras rotas, cielo sucio, asiento derecho dañado; Instrumentos rotos con faltantes, cables sueltos, tacometro desmontado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla dañada, espejo derecho con daño, falta tapón de tanque de combustible; 6 Llantas lisas.
157	23428	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL208633	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, fascia delantera con daño, parabrisas estrellado; 4 Llantas lisas y dañadas.
160	17072	CAMIÓN	International	4300	2011	3HAMMAAR0BL354823	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
161	23248	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL209751	Ciudad Hidalgo	En las condiciones en las que se encuentra
163	21721	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL202762	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras con desgaste, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facias con daño; 4 Llantas lisas lisas y dañadas.
166	23317	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N9GL211397	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta batería, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia con daño; 4 Llantas lisas.
169	16601	CAMIONETA	Nissan	NP300	2013	3N6DD21T6DK050293	Huatulco	En las condiciones en las que se encuentra
174	21548	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS1GL200939	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra
177	18087	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S7EK311381	Mega Oaxaca	En las condiciones en las que se encuentra
180	35961	Camioneta	Volkswagen	Crafter	2014	WV1BH22F7E7007174	Minatitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada, falta sistema de escape; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite, falta cardan; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, forro de volante, espejos retrovisores, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos, falta molduras, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
181	23630	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N1GL254213	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
182	35788	CAMIÓN	International	Citystar	2011	3HAJFAVK9BL381688	Mega Oaxaca Cristal	En las condiciones en las que se encuentra
186	O5066	Camión Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X1GF310826	Escobedo, NL	Unidad no arranca, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta swiths de ignicion, alternador y computadora; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, parrilla, defensa y cofre dañados, falta tapon de tanque de combustible y espejos retrovisores; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
187	O5000	Camión Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X6GF309896	Gomez Palacio, Dgo.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, poste de carroceria, espejos retrovisores, cofre y defensa dañados, falta tapa de guantera y brazo limpiaparabrisas lado derecho; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
189	21601	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS0GL202309	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, falta batería, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras con desgaste, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facias con daño, tapa de cajuela con daño, costado trasero lado derecho trasero con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.
191	23715	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL253372	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
192	9528	CAMION_LIG	Isuzu	ELF300	2010	JAANMR857A7500509	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
194	21726	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS7GL203621	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
195	21620	MONTACARGA	Toyota	8FGU30	2015	65357	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
197	27909	Montacargas	Toyota	8FG30	2018	10932	Ixtacomitan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor electrico, baterias dañadas, conector para cargar bateria dañado; transmision automatica sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho dañado; sistema de torre de inclinacion sin probar; 4 llantas lisas. NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO
202	23702	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N6CK34N7GL253146	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
203	17023	CAMIÓN	Freightliner	M2	2009	3ALACXCS09DAF2883	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra
204	21549	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS1GL201007	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
205	23429	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL209040	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta batería, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar, tapas de volante sueltas; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia delantera con daño; 4 Llantas lisas.
208	25729	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2017	3N6CK34N0HL246802	San Cristóbal	En las condiciones en las que se encuentra
213	21713	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS7GL201271	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia con daño, goma de puerta delantera izquierda dañada; 4 Llantas lisas.
215	17748	CAMION_LIG	Isuzu	ELF500	2013	JAAN1R753D7901635	San Cristóbal	En las condiciones en las que se encuentra
219	24711	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2017	3N6CK34N9HL213636	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
220	21671	Automovil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL200719	La Piedad	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 4 Llantas lisas.
221	21562	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS7GL201710	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
222	9523	CAMION_LIG	Isuzu	ELF300	2010	JAANMR858A7500521	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
223	35787	Camion	International	Citystar	2011	3HAJFAVK7BL381690	Minatitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias y banda para el motor; transmision automatica sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, escalones para ingresar a cabina, manija exterior de puerta lado derecho, faros, cuartos direccionales delanteros, frente de cabina y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo y parrilla; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO
225	35794	Camion	International	Citystar	2011	3HAJFAVK6BL381714	Minatitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave; transmision automatica sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, escalones para ingresar a cabina, manija exterior de puerta lado izquierdo, faros y cuartos direccionales delanteros dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO
230	23345	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N8GL211472	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, costado izquierdo delantero con daño; 4 Llantas lisas.
233	9299	CAMION_LIG	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R751A7900088	Silao	En las condiciones en las que se encuentra
237	23846	Plataforma	Haulotte	HA15IP	2013	AE701455	Planta cuernavaca	Unidad en regular estado, sin probar, motor electrico, se paro funcionando, baterias en regular estado, Compacta 1,5 m de ancho, sistema de elevación de hasta 8.65 Mts. Pendular con movimiento vertical positivo y negativo 130°(+65°/-65°), Radio de giro estrecho (3.9 m); 4 Llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
242	03917	Camión Rabon	Kenworth	T370	2015	3BKHHM8XXFF303940	Gomez Palacio, Dgo.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla, defensa y cofre dañados, falta tapa de guantera y brazo limpiaparabrisas lado derecho, faros opacos; 5 llantas con 1/4 de vida, falta 1 llanta con rin. thermo king requiere mantenimiento. SE ENTREGA FACTURA RAIZ Y BAJA FEDERAL 2025.
243	21679	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL201059	Celaya	En las condiciones en las que se encuentra
244	18828	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S4EK342426	Aculco	En las condiciones en las que se encuentra
246	25022	MONTACARG A	Toyota	8FGU30	2016	66830	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
247	21547	AUTOMÓVIL	Nissan	March	2016	3N1CK3CS1GL200732	Irapuato 2	En las condiciones en las que se encuentra
248	25570	CARRO ELEC	Electrico	Taylor	2017	203896	Silao	En las condiciones en las que se encuentra

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
249	23319	Automovil	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL210560	Zamora	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta tapón de radiador, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio, forro de volante dañado; Instrumentos maltratados, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, fascia trasera con daño; 4 Llantas lisas.
252	9324	CAMION_LIG	Isuzu	ELF600	2009	3MGN1R7539M000101	Tuxtla Gutierrez	En las condiciones en las que se encuentra
253	27096	Automovil	Nissan	March	2018	3N6CK34N5JL238040	Huejutla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería, tapon para radiador y llave; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta visera lado izquierdo; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, salpicaderas, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas lisas.
255	11670	CAMION_LIG	International	CF600	2012	3HAJFAVK1CL147062	Querétaro	En las condiciones en las que se encuentra
256	20562	AUTOMÓVIL	Nissan	Tsuru	2015	3N1EB31S4FK308505	Tenango	En las condiciones en las que se encuentra
257	35978	Camioneta	Volkswagen	Crafter	2014	WV1BH22F9E7008729	Minatitlan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y corrosion, puerta de cabina lado derecho, parrilla y fascia delantera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN CARROCERIA NUMERO DE MOTOR NO ENCONTRADO

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014