

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
2	12625	Chasis Cabina	Dodge	H100	2009	KMFZB17H69U445324	Tantoyuca	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, frente de cabina, espejos retrovisores y fascias delantera dañados; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA
3	29816	Automovil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD9KT073560	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave, banda para motor y bayoneta para revisar nivel aceite motor; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 3ra puerta, manija exterior de 4ta puerta, faros, espejos retrovisores y fascia trasera dañados, falta cristal de 1ra puerta; 4 llantas lisas.
4	20108	Camioneta	Ford	Ranger	2009	8AFDT52DX96204913	Iguala	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, siniestrado y con posibles faltantes por volcadura falta tornillería, batería, llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas; Instrumentos en mal estado, desarmado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes con corrosión, falta calaveras, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas
5	25354	Automovil	Nissan	March	2017	3N6CK34N5HL234547	Naranjos	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, alternador y carter desmontados, falta sensores y tapon para llenado de aceite; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicaderas, puerta trasera, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado derecho, faros opacos; 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
8	6969	Montacargas	Toyota	7FGCU30	2007	68820	Cd Valles	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave y equipo para gas; transmision automatica sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; sistema de torre de inclinacion y aditamentos sin probar; 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE PARA GAS LP
9	12627	Chasis Cabina	Dodge	H100	2009	KMFZB17H39U488082	Poza Rica	Unidad motor a diesel, desarmado dañado y con faltantes para su funcionamiento, con fuga de aceite, falta llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos, asiento lado copiloto dañado, falta asiento lado piloto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar;
10	T21936	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X1KF875314	Cayaco, Guerrero	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, 4 baterías dañadas, 1 llave; transmisión automática sin probar, con fuga de aceite; diferencial dañado y desmontado; interiores regulares, vestiduras rotas, forro de volante dañado; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de aire, sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo concavo derecho dañado, espejo derecho con daño; 10 llantas lisas y dañadas. Baja en tramite, se entrega en octubre.
12	25113	AUTOMÓVIL	NISSAN	Tiida	2017	3N1BC1AD9HK192758	Iguala	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolinacon fugas de aceite,motor dañado no arranca ;baterias dañadas ; transmisión estandar sin probar con fugas de aceite ; interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular
15	18902	Camion	Freightliner	FL70	2002	3ALABUCSX2DJ67306	Iguala (Huitzuco)	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a diesel,con fugas de aceite,motor dañado no arranca ;baterias dañadas ; transmisión automatica sin probar con fugas de aceite ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y parabrisas estrellado con mucha corrosion y con , 6 llantas lisas-
16	26045	Camioneta	NISSAN	NP300	2017	3N6AD31A9HK866427	Cayaco	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolinacon fugas de aceite ;bateria dañada , transmisión estandar sin probar con fugas de aceite ; interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y parabrisas estrellado con , 4 llantas 1/4 de vida.

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
18	T21869	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XXKF875215	Villahermosa, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante
19	7575	Camion	International	4300	2008	3HAMMAAR18L686309	Panuco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías, llave, alternador, computadora y marcha, bomba de control para combustible y compresor para aire dañados; transmisión estandar sin probar, con fuga de aceite, falta palanca selectora de velocidades; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, falta espejo concavo lado derecho y bases para
20	25338	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2017	3N6CK34N2HL234568	Cayaco	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina con fugas de aceite, motor dañado no arranca ; baterías dañadas ; transmisión estandar sin probar, descluchado ; interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con
21	21249	Montacargas	Toyota	8FGU30	2014	61864	KM17 (Guerrero)	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gas, con fugas de aceite, cuerpo de válvulas dañado, faltan fusibles, volante, relevadores, conexiones y mangueras, batería; transmisión automática sin probar con fugas de aceite ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , sin tanque de gas , con 4 llantas lisas.
23	T22462	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF879825	Cayaco, Guerrero	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, bomba de dirección con fugas de aceite, 3 baterías dañadas, sin llave; transmisión automática sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras sucias con desgaste; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión de aire, sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 10 llantas lisas. Baja estatal y federal 2025, SIN tenencias.
24	28063	Plataforma	Haulotte	Electrica	2015	CE158085	Cuahtémoc	Plataforma eléctricas Haulotte es un equipos de elevación dañado , no se garantiza funcionamiento , esta diseñado para trabajos en altura tanto en interiores como en exteriores , modelo de tijera compactos y de gran capacidad para mantenimiento, construcción y logística.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
25	29863	Automovil	Chevrolet	Beat	2019	MA6CA6CD0KT074371	Tuxpan	Unidad motor a gasolina, desarmado dañado y con faltantes para su funcionamiento, con fuga de aceite; falta transmisión; suspensión delantera desarmada, dañada y con faltantes; sistema de frenos desarmado dañado y con faltantes; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, puertas lado izquierdo, salpicaderas, faros, cofre, espejos retrovisores, fascias delantera y trasera dañados; falta 4 llantas con rin.
26	25945	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2017	3N6CK34N6HL247226	Chilapa	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina con fugas de aceite, motor dañado no arranca ;bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, descluchado ; direccion desconectada , cables de tablero sueltos;interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y parabrisas estrellado con , 4 llantas lisas sin llaves.
27	T21876	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X3KF875220	Solística Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y defensa dañados, falta espejo concavo en cofre lado izquierdo; 10 llantas lisas. Baja en tramite.
28	26043	Camioneta	NISSAN	NP300	2017	3N6AD31AXHK866985	Tlapa	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento , con motor a gasolina con fugas de aceite , falta bateria sin llaves, no enciende , perdio compresion ,hecha humo;transmision estandar con fugas , zumba diferencial , parrilla suelta y rota , asientos suciosy rotos , parabrisas estrellado con llantas lisas.
29	18837	Automovil	Nissan	Tsuru	2014	3N1EB31S9EK340848	Papantla	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, marcha, alternador y distribuidor desmontados, falta llave, bomba para frenos, mangueras para radiador y sensores; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento trasero; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales, faros, puertas de cabina, salpicaderas, fascias delantera y trasera dañados, falta espejos retrovisores, cerraduras

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
30	21648	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2016	3N1CK3CSXGL201362	Zihuatanejo	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina ,con fugas de aceite perdida de potencia, descluchado ; falta bateria ; transmisión estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso , sin llaves, con 4 llantas lisas-
31	21332	Montacargas	Toyota	8FGU30	2014	61733	Poza Rica	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gas lp, con fuga de aceite, falta bateria, llave, equipo para gas, alternador, marcha, relevadores, fusibles, swithhs de ignicion, mangueras para radiador y radiador; transmision automatica sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo y faros; sistema de torre de inclinacion y aditamentos sin
32	12310	Camion	Freightliner	FL70	2002	3ALABUBV72DJ42939	Panuco	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias, llave, alternador, marcha, computadora y sistema de escape; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes, tablero de indicadores dañado; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, soporte descanso de cofre lado derecho, puerta lado izquierdo, cofre y defensa dañados, falta tapas interiores de las puerta, espejos concavos en cofre y espejo retrovisor lado derecho; 6 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA
35	16187	Camion	Kenworth	T370	2013	3BKHHM8X9DF381882	Tuxpan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias, llave, alternador, sistema de escape, banda para motor, mangueras para radiador, compresor para aire dañado, tapa de punterias desmontada; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, volante, faros, cofre y defensa dañados, falta espejo retrovisor las izquierdo; 6 llantas lisas. SE
36	26170	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2018	3N6CK34N9JL200455	Cayaco	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina con fugas de aceite, con fugas de aceite ;bateria dañada ; transmisión estandar sin probar, descluchado ; interiores con vestiduras sucias ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y parabrisas estrellado con , 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
37	T21909	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X9KF875285	Solística Villahermosa	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta banda del motor y compuradora; transmisión semi automática sin probar, falta palanca selectora de velocidad; diferenciales sin probar; interiores regulares y desmontados, vestidura rota, falta viseras; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, espejo retrovisor lado izquierdo, alerones de defensa, parrilla y cofre dañados, falta espejos concavos en cofre y tapon para tanque del combustible. 10
38	21564	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2016	3N1CK3CS1GL202139	Zihuatanejo	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina, con fugas de aceite, motor dañado, pérdida de potencia; falta batería; transmisión estándar sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso, facia rotas
39	12421	Camion	Freightliner	FL70	2002	3ALABUBV32DJ49791	Cd Victoria	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterías, computadora y llave; transmisión estándar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, cofre y defensa dañados, falta espejo concavo en cofre lado derecho y tapa interior de puerta lado derecho; 6 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERÍA
41	12072	Automovil	Toyota	Yaris	2011	JTDBT9K32BL005049	Altamira	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estándar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, salpicadera lado
42	24074	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2016	3N6CK34N0GL263839	Lázaro Cárdenas	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina, con fugas de aceite, descluchado; falta batería; soportes rotos; transmisión estándar sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso, calavera traseras rotas sin llaves, con 4 llantas lisas-
44	T21867	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875213	Altamira, Tamps	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo, falta 1 faro lado izquierdo y espejos concavos en

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
47	25202	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6AD35C8HK812421	Chilpancingo (encierro)	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina ,con fugas de aceite ; falta bateria ; transmisión estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso ,sin llaves, con 4 llantas 1/4 de vida.
48	T22448	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878944	Altamira, Tamps	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisores dañados, aleron de defensa lado izquierdo fisurado, falta tapones de los tanques de combustibles, espejo concavo en cofre lado derecho y parrilla; 10 llantas con 1/4 de vida. Baja federal y estatal 2025, SIN tenencias.
49	7472	AUTOMÓVIL	NISSAN	Tsuru	2007	3N1EB31S37K343036	Iguala	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolinal,con fugas de aceite , motor dañado por sobrecalentamiento ,con fugas de aceite,perdida de potencia ; bateria dañada; transmisión estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores dañada ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso con 4 llantas lisas-
53	24701	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2017	3N6CK34N8HL211960	Chilpancingo (encierro)	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina ,con fugas de aceite , descluchado ; falta bateria ; transmisión estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar;desarmado con faltante de relevador; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso ,facia suleta y rota, sin llaves, con 4 llantas lisas-
55	25352	Automovil	Nissan	March	2017	3N6CK34N4HL234748	Tuxpan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria, marcha, cuerpo de aceleracion, pedal del acelerador, ventilador, mangueras para radiador y bayoneta para revisar nivel aceite de motor; transmisión estandar sin probar, palanca selectora de velocidades dañada; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
56	T22130	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X1LF878098	Soyaniquilpan, EdoMex	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste; 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, sin tenencias.
57	27447	AUTOMÓVIL	NISSAN	March	2018	3N6CK34N0JL254355	Iguala	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasolina ,con fugas de aceite , no arranca falta bobinas (2) falta bateria ,sensor de oxigeno ; transmisión estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes de uso ,sin llaves, con 4 llantas lisas-
58	21395	Montacargas	Toyota	8FGU30	2014	62166	Iguala	Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento con Motor a gasl,con fugas de aceite,cuerpo de valvulas dañado, poleas trabadas,falta bateria; transmisión automatica sin probar con fugas de aceite ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos en regular estado sin probar; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , sin tanque de gas ,con 4 llantas lisas.
60	11206	Pick Up	Nissan	NP300	2011	3N6DD21T1BK041062	Tuxpan	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de batea, puerta de batea, cuartos direccionales traseros, salpicaderas, parrilla, defensa y cofre dañados, falta cerradura de puerta lado derecho, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
73	T22374	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878775	Soyaniquilpan, EdoMex	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste; 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, sin tenencias.
74	16002	Automovil	Nissan	Tsuru	2013		Tacamachalco	Unidad en las condiciones en las que se encuentra
77	16222	Camion	Kenworth	T300	2013		Tehuacan	Unidad en las condiciones en las que se encuentra
78	25713	Automovil	Nissan	March	2014		Planta Apizaco	Unidad en las condiciones en las que se encuentra
89	7103	Camioneta	Nissan	NP300	2007	JN6PD25S07X505737	Irapuato	Unidad sin preba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, motor a diesel con fugas de aceite, Transmision sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, Interiores dañados, vestiduras rotas, forro de volante dañado, instrumentos sin probar, carrocería con golpes ligeros, pintura dañada, fascia golpeada, puerta derecha con golpe, sin tapon de tanque de combustible, luces traseras rotas, 4 llantas lisas y dañadas.
90	T22109	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878077	Coacalco, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas, sin llave; transmisión sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, cardan desmontado, quinta rueda dañada y desmontada; interiores regulares, vestiduras regulares; instrumentos en mal estado sin probar, con faltantes; suspensión sin probar; carrocería con golpes ligeros, sin tapon de tanque, parabrisas roto, 6 llantas lisas y dañadas. Baja federal y

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
91	25413	Automovil	Nissan	March	2017		Tacamachalco	Unidad en las condiciones en las que se encuentra
105	24553	Pick Up	Nissan	NP300	2016		Tehuacan	Unidad en las condiciones en las que se encuentra
136	18527	Montacargas	Toyota	8FGU30	2013	36948	Irapuato	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, batería dañada, sin llave, sin distribuidor ni cables de bujías, instrumentos sin probar, motor a gas lp con fugas de aceite, transmisión sin probar, asiento roto, interiores rotos, palancas de control hidráulico dañadas, sin tanque de gas lp, carrosería con golpes ligeros, 4 llantas lisas y dañadas.