



# Subasta de unidades de Bimbo Reg. Norte

## Jueves 29 de Febrero de 2024

### Hotel Holiday Inn Aeropuerto

MORTON  
AUTOS Y CAMIONES

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
1	FV002106	BIMBO CVS BIM Merida Sur	4	Camión, Freightliner, FL60 Transmisión dañada, varios faltantes	Freightliner	2004	Diesel	\$ 70,000.00
2	FV003854	BIMBO CV Apizaco Marínela	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 Transmisión con falla por desgaste de acuerdo a la antigüedad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, interiores con daño en tablero.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 22,000.00
3	FV005930	BIMBO Tehuacan	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 compresión en motor, caja dañada Unidad automática con tablero dañado, piso dañado, asiento, defensa delantera.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 22,000.00
4	FV005790	BIMBO MERIDA	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; Diferencial dañado, varios faltantes; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta de servicio y alerones de defensa dañados; vestidura rota.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 22,000.00
5	FV004854	BIMBO CVS BIM Playa del Carmen	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación, FALLO EN SWITCH	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 22,000.00
6	FV005543	BIMBO CV Huajuapán	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416 Motor con baja compresión, carrocería y puente de suspensión dañados; Unidad funciona, motor a diesel con fuga severa de aceite, ruido en motor; Transmisión funciona, con fuga severa de aceite; Interiores en regular estado, tablero roto; Carrocería con golpes ligeros en general, fascia con daño;	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
7	FV005556	BIMBO CVS BIM Tehuacan	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 904 416 Motor dañado por sobrecalentamiento, diferencial roto. Puerta de cabina con soldadura, moldura de medallón dañada, defensa delantera dañada.	Mercedes Benz	2004	Diesel	\$ 20,000.00
8	FV004465	BIMBO CVS BIM Tapachula	4	Chasis Caja, Nissan, D21 Daño en diferencial; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se le garantiza su funcionamiento. Motor a gasolina, con fuga de aceite, marcha desmontada; Transmisión estándar de 5 velocidades, con fuga de aceite severa; Interiores en regular estado, asiento roto; Carrocería con corrosión y golpes ligeros.	Nissan	2004	Gasolina	\$ 35,000.00
9	FV008760	BIMBO San Martín Texmelucan	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 903 316 Funcionando, con desgaste de acuerdo a la antigüedad	Mercedes Benz	2005	Diesel	\$ 30,000.00
10	FV009659	BIMBO CVS BIM Tapachula	4	Chasis Caja, Nissan, D21 Unidad presenta consumo de aceite de motor y ruido en caja de velocidades. Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento. Motor a gasolina, con fuga de aceite, batería con daño; Transmisión estándar de 5 velocidades con fuga de aceite; Interiores en buen estado, alfombra con daño; Carrocería con golpes ligeros, sin espejos, salpicaderas con golpes, bastidores picados por corrosión. Con 4 llantas de 1/4 de vida.	Nissan	2005	Gasolina	\$ 35,000.00
11	FV006202	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamión, Kenworth, T800 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso. Unidad sin prueba de arranque baterías sin carga, interiores regulares.	Kenworth	2005	Diesel	\$ 150,000.00
12	FV006204	BIMBO BIM Puebla Planta	6	Tractocamión, Kenworth, T800 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso y Daño en diferenciales sin prueba de arranque fuga de aceite en dirección y en diferencial.	Kenworth	2005	Diesel	\$ 150,000.00
13	FV006555	BIMBO BIM Villahermosa Planta	N/A	Remolque, Caytrasa Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; sistema de mangueras para aire dañados; perno de quinta rueda con desgaste; laterales de remolque dañados; patines de elevación dañados; Largo 12.20 metros, ancho 2.60 metros, alto 4.25 metros.	Caytrasa	2005	N/A	\$ 40,000.00
15	FV014345	BIMBO CV Puebla Sur Marínela	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor, cabeza y distribución dañada, transmisión se bota 3ra parabrisas estrellado sin tapa de combustible.	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
16	FV013477	BIMBO CVS BIM Oaxaca Norte	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
17	FV016035	BIMBO CVS BIM Cardenas	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en Cabeza de Motor	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
18	FV013088	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO; Unidad no funciona, sin marcha, sin batería; Transmisión estándar con fuga de aceite, desclorado; Interiores dañados, sin asiento, alfombra rota, tablero roto; Carrocería con golpes ligeros, sin espejo derecho; Con 4 llantas lisas	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
19	FV014328	BIMBO CVS BIM Cardenas	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en cabeza de motor, pérdida de potencia y fuga de aceite	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
20	FV014687	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Caja, Nissan, D22 CABEZA DE MOTOR Y BIELA DE MOTOR DAÑADO. Unidad no funciona, motor a diesel, con fuga severa de aceite, sin batería, turbo dañado; Transmisión estándar de 5 velocidades con fuga de aceite severa; Interiores en regular estado, asiento con daño, tablero roto; Carrocería con golpes ligeros;	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
21	FV011731	BIMBO CVS BIM Tehuacan	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO Y BOMBA DE ALTA DAÑADA sin liquido en radiador sin bateria, interiores con daño en piso asientos.	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
22	FV011556	BIMBO CVS BIM Tuxtla	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desviado	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
23	FV014080	BIMBO CVS BIM Tuxpam	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Obsoleto con fallo y golpeteo de motor	Nissan	2006	Diesel	\$ 35,000.00
24	FV012597	BIMBO CVS BIM Orizaba	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en el sistema de Inyección No arranca	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
25	FV015981	BIMBO CVS BIM Puebla Norte	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
26	FV012587	BIMBO CVS BIM San Martin Texmelucan	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Cabeza rota, bomba de combustible dañada.fluido de aceite en motor y caja de velocidades.	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
27	FV014587	BIMBO CVS BIM Emiliano Zapata Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en Cabeza de Motor	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
28	FV011485	BIMBO CVS BIM Arriaga Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en Cabeza de Motor	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
29	FV014589	BIMBO CVS BIM Tapachula Tradicional / Detalle	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Fallo de Motor Baja Compresion Requiere Ajuste; Unidad no funciona, motor dañado, batería dañada; Transmisión con fuga de aceite; Con golpes ligeros en carrocería; Interiores en regular estado, tablero roto;	Nissan	2006	Diesel	\$ 30,000.00
30	FV017263	BIMBO BIM Villahermosa Planta	N/A	Remolque,Gami Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; sistema de mangueras para aire dañados; perno de quinta rueda con desgaste; laterales de remolque dañados; patines de elevacion dañados; Largo 12.01 metros, ancho 2.54 metros, alto 4.05 metros.	GAMI	2006	N/A	\$ 45,000.00
31	FV013044	BIMBO BIM Veracruz Taller de vehículos	N/A	Remolque.Optima Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación con golpe viciable en esquina delantera izquierda, interiores con laminas desprendidas de piso y paredes, placa de informasion no visible.	Optima	2006	N/A	\$ 40,000.00
32	FV011884	BIMBO BIM Villahermosa Planta	4	Tractocamión,Kenworth,T600 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, baterías dañadas; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, cofre y defensa dañados; vestidura sucia y desgastada.	Kenworth	2006	Diesel	\$ 170,000.00
33	FV011888	BIMBO BIM Villahermosa Planta	4	Tractocamión,Kenworth,T600 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, baterías dañadas; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros, espejo retrovisor lado izquierdo, cofre y defensa dañados; vestidura sucia y desgastada.	Kenworth	2006	Diesel	\$ 170,000.00
34	FV012012	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamión,Kenworth,T600 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso. Unidad con prueba de arranque.	Kenworth	2006	Diesel	\$ 170,000.00
35	FV014701	BIMBO CVS BIM Merida Sur	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Desgaste normal de operación	Nissan	2006	Diesel	\$ 32,000.00
36	FV020948	BIMBO San Martin Texmelucan	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Funcionando, con desgaste de acuerdo a la antigüedad con fluido de aceite en motor, interiores cin daño en tablero.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 35,000.00
37	FV020920	BIMBO CVS BIM Tuxtepec	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con motor dañado	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 25,000.00
38	FV020947	BIMBO CVS BIM COMPARTIDO Jalapa I	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con Motor Funcionando pero con falla.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 28,000.00
39	FV020925	BIMBO CVS BIM San Andres	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con funcionamiento irregular del motor y perdida de potencia. Con fluido de aceite en motor bateria dañada interiores con daño en palanca de velocidades , tablero.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 35,000.00
40	FV017818	BIMBO CVS BIM Poza Rica	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con Motor desviado LO RETIRAN DE LA SUBASTA	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 25,000.00
41	FV020909	BIMBO CVS BIM Isla	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con funcionamiento irregular del motor y perdida de potencia , muelles fracturadas.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
42	FV018245	BIMBO CVS BIM Isla	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con funcionamiento de motor irregular y falta de potencia , problemas de arranque por llavín.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 27,000.00
43	FV018292	BIMBO CVS BIM Cosamaloapan, Veracruz	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con funcionamiento irregular del motor y baja potencia , chasis fracturado.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 27,000.00
44	FV020919	BIMBO CVS BIM San Andres	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto motor con funcionamiento irregular y baja potencia. Con fluido de aceite en motor, con fluido de aceite en diferencial, interiores con daño en volante palanca de velocidades, tablero.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
45	FV020799	BIMBO CVS BIM Huajuapán	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Motor con pérdida de potencia , suspensión dañada	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
46	FV018296	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Pierde potencia por turbo dañado, carrocería dañada	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 30,000.00
47	FV018317	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Motor desviado.	Mercedes Benz	2007	Diesel	\$ 25,000.00
48	FV014932	BIMBO CV Huajuapán	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Bomba de combustible dañada y compresión en motor; Unidad no funciona, Motor a diesel con daño, sin batería, sin bomba de líquido de clutch, dirección dañada y desarmada; Transmisión con fuga de aceite y dañada; Interiores en mal estado, sin asientos, tablero roto, sin swicht con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros con golpes en salpicaderas;	Nissan	2007	Diesel	\$ 35,000.00
49	FV018218	BIMBO CV Tehuacán	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Diferencial dañado, inyectores dañados batería dañada, sin líquido en radiador, fluido de aceite en motor, interiores con daño en tablero, piso.	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
50	FV016733	BIMBO CVS BIM Coatzacoalcos	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en cabeza de motor y daño en computadora (ECU)	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
51	FV018997	BIMBO CVS BIM Apizaco	4	Chasis Caja, Nissan, D22 DAÑO EN TURBO, TRANSMISION Y CABEZA DAÑADO filtro de aire dañado fluidos de aceite, interiores con daño en tablero.	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
52	FV017620	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO; Unidad no funciona, motor sin batería con faltantes, sin inyectores, sin marcha, sin riel de inyectores, Distribución desarmada con faltantes, sin actuadores, turbo dañado; Transmisión con fuga severa de aceite; Interiores en regular estado, asiento roto, tablero roto con faltantes; Instrumentos con faltantes; Carrocería con golpes ligeros, salpicaderas con golpes;	Nissan	2007	Diesel	\$ 25,000.00
53	FV016675	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR Y CABEZA DAÑADA	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
54	FV016756	BIMBO CVS BIM Tuxtla	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desviado	Nissan	2007	Diesel	\$ 35,000.00
55	FV018916	BIMBO CVS BIM COMPARTIDO Jalapa I	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Obsoleto con daño de Motor y sin flecha de torsión lado derecho.	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
56	FV017138	BIMBO CVS BIM Cardenas	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en cabeza de motor, pérdida de potencia y fuga de aceite	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
57	FV018844	BIMBO CVS BIM Tulancingo	4	Chasis Caja, Nissan, D22 CABEZA DE MOTOR DAÑADA, FALTA ARBOL DE LEVAS, CADENAS Y FALTANTES INTERNOS DE MOTOR, TAPA DE PUNTERIAS SIN TORNILLOS, TAPA DE DISTRIBUCION FALTAN TORNILLOS , FALTA CILINDRO DE CLUTCH, FILTRO DE DIESEL Y PURGADOR, SIN ANTICONGELANTE, TRANSMISIÓN CON FUGAS DE ACEITE DESCLOCHADA, DIFERENCIAL CON FUGAS DE ACEITE, VESTIDURAS ROTAS, FORRO DE VOLANTE DAÑADO, PARABRISAS ESTRELLADO, FALTA ESPEJO IZQUIERDO, FALTA TAPON DE T.ANQUE DE COMBUSTIBLE, LLANTAS LISAS	Nissan	2007	Diesel	\$ 28,000.00
58	FV016125	BIMBO CVS BIM San Cristobal	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor inestable, requiere ajuste mayor	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
59	FV017139	BIMBO CVS BIM Puebla Norte Bimbo	4	Chasis Caja, Nissan, D22 BOMBA DE INYECCION DAÑADA	Nissan	2007	Diesel	\$ 35,000.00
60	FV018986	BIMBO CVS BIM Tulancingo	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR CON FALLA, BOMBA DE INYECCIÓN DAÑADA, FALTA FARO IZQUIERDO, ESEJO DERECHO, TAPÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERIA DAÑADA, CHASIS REPARADO, LLANTAS LISAS.	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
61	FV016694	BIMBO CVS BIM Emiliano Zapata	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en motor, requiere ajuste	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
62	FV017128	BIMBO CVS BIM Huatusco	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en el sistema de Inyección No arranca	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
63	FV017647	BIMBO CVS BIM Tepeaca	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Cabeza fisurada, fuga compresión por radiador, pierde potencia	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
64	FV016670	BIMBO CVS BIM Comalcalco	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en Cabeza de Motor	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
65	FV016653	BIMBO CVS BIM Tapachula	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor Desbiado; Unidad no funciona; Suspensión delantera dañada y desarmada con posibles faltantes; Con golpes ligeros; Chasis acorazado.	Nissan	2007	Diesel	\$ 25,000.00
66	FV018925	BIMBO CV CANCUN	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Unidad Obsoleta, desgaste normal de la operación	Nissan	2007	Diesel	\$ 33,000.00
67	FV019014	BIMBO BIM Monterrey Planta	N/A	Remolque, Gami Reforzar carro de suspensión, cargadores, soldar y reforzar defensa, cambio de cargador de rey, reparación y reforzamiento de plancha frontal, se encuentra en Monterrey	GAMI	2007	N/A	\$ 46,000.00
68	FV018024	BIMBO BIM Veracruz Taller de vehículos	N/A	Remolque, Operbus Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación sin ganchos para jalar doly cortina dañada interiores con lamina desprendida de pisos, paredes golpeadas.	Operbus	2007	N/A	\$ 40,000.00
69	FV018467	BIMBO BIM Villahermosa Planta	4	Tractocamión, Kenworth, T600 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, baterías dañadas, falta palanca multifunciones; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, tanque para combustible lado derecho, espejo retrovisor lado derecho, parrilla y cofre dañados; vestidura rota.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
70	FV012013	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto, fallo de la transmisión no entran las velocidades, condiciones de operación de acuerdo a su uso. Interiores con tablero dañado, sin espejo retrovisor derecho, llanta pochada delantera derecha.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
71	FV018468	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso. unidad con prueba de arranque, fluido de aceite en direccion.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
72	FV017804	BIMBO BIM Puebla Planta	6	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto con desgaste y falla en motor de acuerdo a las condiciones de operación con fluidos de aceite en motor falta barra de direccion derecha.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
73	FV018465	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso. sin aceite en motor, moldura de ventilador dañada, llanta delantera izquierda pochada, parabrisas estrellado.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
74	FV012776	BIMBO BIM Veracruz Planta	6	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso. Sin aceite en motor, llanta delantera derecha pochada.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
75	FV019118	BIMBO BIM Villahermosa Planta	4	Tractocamiión,Kenworth,T600 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación; Unidad motor a diesel sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, baterías dañadas; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros, espejos retrovisores, parrilla, cofre y defensa dañados; vestidura sucia y desgastada.	Kenworth	2007	Diesel	\$ 180,000.00
76	FV022567	BIMBO CVS BIM Arriaga	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Daño de motor por calentamiento, requiere cambio de cabeza, pistones, camisas, anillos; se encuentra en Tuxtla	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 25,000.00
77	FV022570	BIMBO CVS BIM San Andres	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Obsoleto con funcionamiento irregular del motor con fluido de aceite en motor , fluido de aceite en transmisión, batería dañada, interiores con daño en tablero.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 30,000.00
78	FV021431	BIMBO CVS BIM San Andres	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 Obsoleto con motor dañado unidad con fluidos de aceite, sin batería, con interiores, con daño en tablero, chapa de puerta corridisa dañada.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 30,000.00
79	FV022247	BIMBO CVS BIM Oaxaca Sur	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415 Fuga compresión, diferencial suena, laminado	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 32,000.00
80	FV022200	BIMBO CVS BIM Coatzacoahuila 2	4	Chasis Caja, Nissan, D21 funcionando bien, solo falta presentación	Nissan	2008	Gasolina	\$ 40,000.00
81	FV021701	BIMBO CVS BIM Jalapa I	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Obsoleto con daño de Motor y sin flecha de torsión lado derecho. Con fluido de aceite en motor interiores con daño en tablero carrocería con golpes ligeros.	Nissan	2008	Diesel	\$ 30,000.00
82	FV022237	BIMBO CVS BIM Huajuapam	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 SEGUNDA SUBASTA Transmisión, cabeza de motor, modulos, flecha cardan, turbo, mangos delantero, lechas del diferencial, palanca velocidades dañados, desvielada Unidad no funciona, sin motor, sin componentes de motor, sin transmisión; Diferencial con faltantes, sin flechas de propulsión. Llantas desmontadas y faltan. Tablero roto.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 8,000.00
83	FV021438	BIMBO CVS BIM Huajuapam	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315 Sin motor, sin transmision, sin modulos, sin diferencias, sin turbo y demás componentes.	Mercedes Benz	2008	Diesel	\$ 12,000.00
84	FV023459	BIMBO CVS BIM Acayucan	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Daño en Cabeza de Motor desvielado, bomba de diesel dañada.	Nissan	2009	Diesel	\$ 30,000.00
85	FV024153	BIMBO BIM Puebla Planta	6	Tractocamiión,International,9200 Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación con fluido de aceite en motor, cin fluido de aceite en transmisión, interiores con daño en tablero y tapa de puerta derecha.	Famsa International	2009	Diesel	\$ 180,000.00
86	FV025827	BIMBO CVS BIM Apan	4	Van carga, Fiat, Ducato Motor dañado, Reparación de transmisión, piezas faltantes de la suspensión Amortiguadores delanteros con bases Unidad sin motor ni transmisión, interiores dañados y con faltante de piezas, carrocería con faltante de piezas no tiene llantas delanteras.	FIAT	2010	Diesel	\$ 8,000.00
87	FV026806	BIMBO CVS BIM Ticul	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Accidentado	Nissan	2011	Diesel	\$ 20,000.00
88	FV027754	BIMBO CVS BIM Cordoba	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Cabeza de Motor dañada y bomba de inyección	Nissan	2011	Diesel	\$ 25,000.00
89	FV026542	BIMBO CVS BIM Poza Rica	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desvielado, con faltantes, boster, distribuidor, batería, ventilador, tapón de radiador, sistema de dirección con faltantes, marcha desmontada, falta cilindro de clutch, sin caja de velocidades, diferencial con fugas de aceite, tapa sin tornillos, falta flecha propulsora, falta cardan, interiores dañados, vestiduras rotas, tapas de puertas sueltas, forro de volante dañado, sin llave, faltan tapas de volante, espejos, tapón de tanque de combustible, luces traseras, sistema de frenos delanteros, 2 llantas lisas.	Nissan	2011	Diesel	\$ 18,000.00
90	FV027371	BIMBO CVS BIM Ciudad Serdán	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Obsoleto con Motor y transmisión dañados	Nissan	2011	Diesel	\$ 25,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
91	FV027751	BIMBO CV POZA RICA	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desvielado incompleto, Sin batería, sin alternador, sin marcha, sin bomba de diesel, sin radiador, sistema eléctrico dañado, Transmisión dañada, sin clutch, Interiores en regular estado, Asiento roto, volante con daño, sin palanca de velocidades.	Nissan	2011	Diesel	\$ 10,000.00
92	FV027758	BIMBO CV POZA RICA	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desvielado incompleto.sin motor,transmisión, batería, radiador, computadora,retrovisor izquierdo ,faltan birlos,chasis reparado, falta cardan.	Nissan	2011	Diesel	\$ 10,000.00
94	FV026522	BIMBO CVS BIM Huajuapán	4	Chasis Caja, Nissan, D22 CAMBIO JUNTA DE CABEZA; Unidad no funciona, motor a diesel , desviado, transmisión con daño, velocidades truncas; Diferencial suena; Con golpes ligeros en carrocería.	Nissan	2011	Gasolina	\$ 33,000.00
95	FV029360	BIMBO BIM Puebla Planta	4	Automóvil,Nissan,Tiida Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación con fluido de aceite en motor, interiores sucios, pintura dañada.	Nissan	2012	Gasolina	\$ 35,000.00
96	FV028434	BIMBO CVS BIM Pachuca 2	4	Automóvil,Nissan,Tiida Motor con fugas de aceite, con poco aceite, batería dañada, vestiduras con desgaste, antena dañada, llantas lisas.	Nissan	2012	Gasolina	\$ 35,000.00
97	FV029363	BIMBO BIM Puebla Taller de vehículos	4	Automóvil,Nissan,Tiida Por modelo obsoleto con fluidos de aceite en motor interiores sucios con daño en piso.	Nissan	2012	Gasolina	\$ 35,000.00
98	FV030283	BIMBO CVS Campeche	4	Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 515 Accidentada ( cabina, suspensión y caja de carga muy dañados por impacto)	Mercedes Benz	2012	Diesel	\$ 3,000.00
99	FV029811	BIMBO CVS BIM Tapachula	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor desvielado; Unidad no funciona, motor a diesel, sin batería; Transmisión estándar de 5 velocidades, desclochada; Carrocería con golpes ligeros;	Nissan	2012	Diesel	\$ 28,000.00
100	FV029229	BIMBO CVS BIM Huajuapán	4	Chasis Caja, Nissan, D22 MOTOR DESVIELADO; Unidad no funciona, motor amarrado, Computadora dañada; Diferencial con daño; Con golpes ligeros en carrocería.	Nissan	2012	Diesel	\$ 25,000.00
101	FV029458	BIMBO CVS BIM Poza Rica	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Motor dañado desvielado, falta radiador, ventilador y poleas desmontadas, falta batería, falta bomba de agua, transmisión con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, chasis reparado, vestiduras rotas, palanca de velocidades dañada, sin llave, falta tapón de tanque de combustible, llantas lisas.	Nissan	2012	Diesel	\$ 25,000.00
102	FV018115	BIMBO CVS BIM Tepeaca	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Cabeza con sobrecalentamiento interiores con daño en tablero,piso y asientos,	Nissan	2007	Diesel	\$ 30,000.00
103	FV029370	BIMBO CV MERIDA NORTE	4	Automóvil,Nissan,Tiida Accidentada	Nissan	2012	Gasolina	\$ 15,000.00
104	FV036401	BIMBO MERIDA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 SEGUNDA SUBASTA; Unidad motor electrico sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, falta batería; chasis con corrosión y reparado; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera, espejos retrovisores y cofre dañados, faros opacos; vestidura rotas, con grave problemas de corrosión.	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
105	FV036407	BIMBO CV COZUMEL	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
106	FV036409	BIMBO MERIDA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
107	FV036391	BIMBO MERIDA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
108	FV036403	BIMBO MERIDA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
109	FV036405	BIMBO CV PLAYA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
110	FV055920	BIMBO BIM Veracruz Planta	4	Automóvil,Nissan,March Obsoleto, condiciones de operación de acuerdo a su uso, problemas de arranque y acumulador en mal estado.llanta trasera derecha pochada.	Nissan	2016	Gasolina	\$ 40,000.00
111	N/A	BIMBO Puebla Norte MLA	N/A	Lote de 62 refacciones obsoletas para Maquinas de Autovend Lote de 62 refacciones obsoletas para Maquinas de Autovend	DIVERSAS	N/A	N/A	\$ 40,000.00
112	N/A.	BIMBO Puebla Norte MLA	N/A	Lote de 7 refacciones Obsoletas para Maquinas de Autovend Lote de 7 refacciones Obsoletas para Maquinas de Autovend	DIVERSAS	N/A	N/A	\$ 15,000.00
113	FVG02274	Barcel Acayucan, Ver.	N/A	Remolque,Caytrasa Con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación, sin cortina, 4 llantas y 4 rines de fierro.	Caytrasa	1996	N/A	\$ 30,000.00
114	FV002535	Barcel Acayucan, Ver.	N/A	Remolque,Caytrasa Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación, 4 llantas con rin de fierro.	Caytrasa	2003	N/A	\$ 40,000.00
127	FV027577	BARCEL CVS BLM Tuxtla Gutierrez	4	Chasis Caja, Nissan, D22 Accidentada PT, Motor dañado	Nissan	2011	Diesel	\$ 10,000.00
133	FV029387	Barcel Merida	4	Automóvil,Nissan,Tiida Desgaste en motor, varios faltantes; Motor a gasolina sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, fascias delantera y traseras dañadas, faros opacos; vestidura desgastada.	Nissan	2012	Gasolina	\$ 28,000.00
134	FV030315	Barcel Planta Veracruz	4	Automóvil,Nissan,Tiida Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condicones de operación sin aceite en motor sin liquido en radiador.	Nissan	2012	Gasolina	\$ 38,000.00
135	FV030299	Planta Publa	4	Automóvil,Nissan,Tiida Por modelo obsoleto con fluido de aceite en motor, interiores con daños en piso, defensa trasera dañda, chapa de puerta de conductor dañada,	Nissan	2012	Gasolina	\$ 38,000.00
140	FV030317	Barcel CV Valladolid, Yuc.	4	Automóvil,Nissan,Tiida Obsoleto con desgaste de acuerdo a las condiciones de operación	Nissan	2012	Gasolina	\$ 30,000.00

LOTE	No. ECO.	Ubicación	CIL.	TIPO	MARCA	MODELO	COMB.	PRECIO SALIDA
141	FV036200	BARCEL MERIDA	N/A	Chasis Caja, GML, VDT1 Unidad con grave problemas de corrosión, no funciona banco de batería ni motor; chasis con corrosion; carrocería con golpes ligeros, fascia delantera, espejos retrovisores dañados, faros opacos; vestidura sucias y desgastadas.	GML	2014	N/A	\$ 3,000.00
142	S/N	Ciudad de Mexico	N/A	Troqueladora Peloplas Maquina Troqueladora de 45 Tons, motor electrico, sistema hidraulico funcionando.	Peloplas	N/A	N/A	\$ 55,000.00
143	S/N	Ciudad de Mexico	N/A	Punzadora Hydracrop-50 GEKA, motor electrico.	GEKA	N/A	N/A	\$ 90,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra página [www.mortonautosycamiones.com](http://www.mortonautosycamiones.com) Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014