

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
1	21558	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS6GL201083	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, golpe en lado izquierdo frontal, facias con daño, faro derecho con daño, calavera derecha con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
2	T21790	Tractocamion	Kenworth	T800	2018	3WKDD40X5JF873645	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas, sin llave; transmisión sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras regulares; instrumentos en regular estado sin probar, volante dañado; suspensión sin probar; carrocería con golpes ligeros, sin tapon de tanque, parabrisas roto; 6 llantas lisas y dañadas.	\$ 700,000.00
4	21699	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS9GL202423	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, dañada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo derecho con daño, falta tapón de tanque de combustible; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 26,000.00
5	9289	Camion	Isuzu	ELF500	2010	JAAN1R756A7900300	Zamora, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite, motor con faltantes, banda de accesorios, ,bomba cebadora, bomba de agua ,computadora,,tornilleria relevadores de arranque en fusilera,faltan mangueras de enfriamiento, turbo sin baterías, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; faltan chicotes de cambios,diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; desarmado con faltantes ;columna de volante desarmada ,falta llavin ; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,espejos rotos , defensas dañadas ,faltan estribos con 6 llantas lisas .	\$ 60,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
6	23744	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL253047	Cd Victoria, Tamps.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta porta filtro para aire, banda del motor, llave y batería; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, cuartos direccionales traseros y fascia delantera dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.	\$ 12,000.00
10	23378	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34NXGL212445	Coecillo, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ;sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar con tablero roto; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
11	T22111	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878079	Altamira, Tamps.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisores dañados, parrilla, cofre y defensa con golpes ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida, 6 llantas lisas. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO EN MARZO. Baja federal y estatal 2025. SIN TENENCIAS	\$ 850,000.00
13	23343	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N8GL210693	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, dañada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio, forro de volante dañado; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia delantera dañada, daño en puerta izquierda delantera; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 26,000.00
14	T22454	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XL9F878950	Sayoniquilpan, Edomex.	Unidad arrancando con Motor a Diesel con fuga de aceite,motor funcionando con batería descargadas ; transmisión automática ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos completos sin probar; suspensión de muelles ; chasis en condiciones de uso ; carrocería con golpes de uso ,con 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, SIN TENENCIAS.	\$ 750,000.00
16	23437	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL209677	Coecillo, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,no se observa motor posibles faltantes , no tiene llaves ;sin batería ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , puerta piloto trabada,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
18	24110	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL263843	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,descluchado y chicotes de cambios rotos, sin batería sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar desarmado con posibles faltantes ; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,facias dañadsa con espejos rotos,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
19	23634	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL253538	Atlacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, de aire sin batería ,sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en facia y costados,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
20	T21792	Tractocamion	Kenworth	T800	2018	3WKDD40X9JF873647	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas, sin llave; transmisión sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos en regular estado sin probar, faltan botones, volante dañado; suspensión sin probar; carrocería con golpes ligeros, sin tapon de tanque; 6 llantas lisas y dañadas.	\$ 700,000.00
21	23609	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL253618	Atlacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados y rayaduras ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
22	25090	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N6HL223184	Coecillo, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,no se observa motor con posibles faltantes , sin llaves ;sin batería ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes, en costados y puertas descuadradas y parabrisas estrellado ,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
23	T21869	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XXKF875215	Villahermosa, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, alerones de defensa dañados, falta espejo concavo lado izquierdo en cofre; 10 llantas lisas.	\$ 720,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
24	24698	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N1HL212061	Coecillo, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
25	23619	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N1GL253403	Atlaconmulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
27	24407	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N6HL207227	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, fascia delantera con daño, parabrisas estrellado; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
28	24067	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34NXGL262696	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,horquillas dañadas , sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
30	T21713	Tractocamion	Kenworth	T800	2018	3WKDD40XX8JF872330	León, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de aceite, sin batería, sin llave; transmisión sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras regulares; instrumentos en regular estado sin probar, faltan botones; suspensión sin probar; carrocería con golpes ligeros, defensa delantera dañada incompleta, sin tapon de tanque; 6 llantas lisas y dañadas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE.	\$ 700,000.00
31	23642	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL254317	Atlaconmulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , parabrisas estrellado,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
34	24690	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N5HL212144	Coecillo, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,soportes rotos sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,calaveras rotas,fascia rota ,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
36	23615	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL254218	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados , rayones y puertas delanteras descuadradas ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
38	T22434	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878930	Altamira, Tamps.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, alerón de camarote lado izquierdo dañado, alerones de defensa fisurados, cofre con fisura lado izquierdo; 10 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN ESTEREO. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO. Baja federal y estatal 2025. SIN TENENCIAS	\$ 850,000.00
39	23801	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N8GL253625	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,facias rotas y puertas descuadradas con parabrisas estrellado ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
41	21838	Montacargas	Toyota	8FGU30	2015	63795	Tuxpan, Ver.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE GAS	\$ 60,000.00
42	23890	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL261069	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facias con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
43	23813	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL255175	Celaya, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina y gas , con fuga de aceite, soportes de motor rotos , sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferenciales sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 2 llantas 1/4 vida y 2 llantas lisas.	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
44	T22109	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878077	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas, sin llave; transmisión sin probar con fugas de aceite, diferencial con fugas de aceite, cardan desmontado, quinta rueda dañada y desmontada; interiores regulares, vestiduras regulares; instrumentos en mal estado sin probar, con faltantes; suspensión sin probar; carrocería con golpes ligeros, sin tapon de tanque, parabrisas roto; 6 llantas lisas y dañadas.	\$ 850,000.00
45	24721	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N2HL214563	Pacífico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería ;sin llaves, transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados,puertas traseras ,delanteras y facia doblada parabrisas estrellado,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
47	23753	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N7GL252983	Altamira, Tamps.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave y porta filtros para aire; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros y corrosion, forro de volante, puerta trasera, salpicaderas delanteras, fascias delantera y trasera dañados; 4 llantas lisas.	\$ 32,000.00
48	23872	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N9GL259949	Zaragoza, CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas , con fugas de aceite, ducto de aire dañado, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, dañada, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facias con daño, espejo izquierdo con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 26,000.00
50	T21974	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XXF876171	Sayoniquilpan, Edomex.	Unidad arrancando con Motor a Diesel con fuga de aceite,motor funcionando con batería descargadas ; transmisión automatica ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos completos sin probar; suspensión de muelles ; chasis en condiciones de uso ; carrocería con golpes de uso ,con 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, SIN TENENCIAS.	\$ 750,000.00
51	21590	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS3GL201137	Los Reyes, EdoMex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facias con daño, espejo derecho con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
52	23640	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL254222	Atacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , cofre descuadrado , puertas con golpes y facia, con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
54	T21913	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875289	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite , motor con faltantes, banda de accesorios, , bomba de alta, bomba de agua , tornillería relevadores de arranque , turbo desarmado sin baterías, sin llaves ; transmisión automática sin probar , diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias , no abren puertas ya que están selladas con espuma de poliuretano ambas ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , espejos rotos , defensas dañadas , cofre dañado, falta tapon de combustible con 6 llantas lisas .	\$ 750,000.00
56	23424	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34NXGL206659	Tenango, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , golpe en carter sin batería , sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , puerta delantera no babre , chapa dañada con parabrisas estrellado con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
57	T21874	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X5KF875221	Villahermosa, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante, alerones de defensa y cofre dañados, falta tapon para tanque de combustible; 10 llantas lisas.	\$ 720,000.00
59	23871	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34NXGL259409	Irapuato 2, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina y gas , con fuga de aceite, falta bomba de frenos y descluchado,, fusilera dañada y soportes de motor rotos , sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , con y 4 llantas lisas.	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
60	T22437	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878933	Altamira, Tamps.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, cofre con fisura lado izquierdo, parabrisas estrellado; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO. Baja federal y estatal 2025. SIN TENENCIAS.	\$ 850,000.00
62	25070	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N6HL223136	Coecillo, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite no se observa motor con posibles faltantes sin llaves sin bateria ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , salpicaderas sueltas, puertas descuadradas , con rayones,con espejos rotoscon 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
63	24048	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL262380	Pacifico, EdoMex.	Unidad con motor desarmado faltantes, bobinas,senores,marcha,bomba de cluth,fusilera dañada y con faltantes , soportes, con Motor a gasolina,con fuga de aceite ,sin bateria, sin llaves ; transmisión estandar sin probar descluchado; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ,instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en facias y costados , con llavin dañado ,con 4 llantas lisas .	\$ 25,000.00
65	21575	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS7GL201335	Tenango, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,falta , fusilera,bobinas,,banda de accesorios, sin bateria , sin llaves; transmisión estandar sin probar con chicotes dañados; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes, faltan espejos , tapon de gasolina, ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
67	T22089	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF877917	Sayoniquilpan, EdoMex.	Unidad arrancando con motor a diesel, baterias descargadas ;con transmision semiautomatica, suspensión de aire, diferencial y transmision semiautomatico, con 10 llantas desgastadas y lisas, corroccion poco lado copiloto parte donde se encuentran los faros, llanta lado copiloto desinflada, interiores y vestiduras en regular estado desgaste por uso, sin radio y pisos poco sucios. Baja estatal y federal 2025, Sin tenencias.	\$ 850,000.00
68	21677	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS4GL202524	Atlacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin clima,radio,sin llaves bateria ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costado y rayones con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
69	23869	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N3GL260224	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facias con daño, espejo derecho dañado; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
70	T22445	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878941	Altamira, Tamps.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejo retrovisor lado derecho dañado, alerones de defensa fisurado, falta 2 faros; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO. Baja federal y estatal 2025. SIN TENENCIAS.	\$ 850,000.00
72	23635	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N2GL253541	Atlaconulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite, sin batería sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes calaveras rotas,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
73	25074	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N7HL223288	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,vehículo cerrado ,no se observa motor con posibles faltantes,falta marcha; sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en facias y costados , espejos rotos,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
74	T21931	Tractocamion	Kenwort	T800	2019	3WKDD40X8KF875309	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite ,motor con faltantes,banda de accesorios,mangueras de radiador , sin baterías, sin llaves ; transmisión automática sin probar ,diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias , no abren puertas ya que estan selladas con espuma de poliuretano ambas, falta cristal lado copiloto ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles con bolsas de aire dañadas ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,espejos rotos , falta tapon de combustible con 6 llantas lisas .	\$ 750,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
75	24380	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34NXHL203486	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facias con daño, daño en salpicadera lado derecho; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
78	24408	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N7HL207415	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facias con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
80	T21884	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875230	Villahermosa, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, defensa y cofre dañados, falta espejo concavo en cofre lado izquierdo; 10 llantas con 1/4 de vida.	\$ 720,000.00
81	23876	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N3GL259834	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
83	21584	Automóvil	Nissan	March	2016	3N1CK3CS4GL201521	Los Reyes, EdoMex	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, faltan mangueras de vacio, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio, forro de volante dañado; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
84	5065	Camion	Freigliner	FL70	2003	3ALABUBV13DL88581	Tenango, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite ,faltan mangueras de aire sin baterias, sin llaves ; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas con tapas de puertas rotas ; instrumentos sin probar; suspension de muelles; chasis regular con golpes de uso; carroceria con golpes ,con 6 llantas 1/4 de vida.	\$ 65,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
85	23649	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N3GL254486	Atacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite sin batería , sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en puertas y rayones , calaveras estrelladas,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
86	T21675	Tractocamion	Kenwort	T800	2017	3WKDD40X3HF871354	Morelia, Mich.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite ,motor con faltantes,banda de accesorios, ,arnes de computadora; sin baterías, sin llaves ; transmisión automatica sin probar ,diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias , no abren puertas ya que estan selladas con espuma de poliuretano ambas ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,espejos rotos , defensas dañadas ,cofre dañado con 10 llantas lisas, faltan tuercas en llantas .	\$ 650,000.00
88	14436	Automóvil	Chevrolet	Tornado	2011	93CXM8025BC156920	Tenango, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,con mangueras de radiador sueltas con perdida de compresion ,hecha humo ,sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas y ponchadas .	\$ 40,000.00
89	24694	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N1HL213369	Coecillo, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite ,no se observa motor con posibles faltantes sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
90	T21902	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X4KF874951	Villahermosa, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, lateral de camarote lado derecho, forro de volante, tapa interior de puerta lado derecho, espejo retrovisor lado izquierdo, estribos en tanque lado izquierdo, alerones de defensa y cofre dañados, parabrisas estrellado, falta tapon para tanque de combustible; 10 llantas lisas.	\$ 720,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
94	23364	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N9GL211092	Atlatomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería sin llaves ; transmisión estandar sin probar; se encuentra descluchado, palanca de cambios trabada diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
95	T22448	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878944	Altamira, Tamps.	Unidad arranca, motor a diesel, baterías dañadas, falta llave; transmisión semi automática sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de aire sin probar; chasis en regular estado; carrocería en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisores dañados, alerón de defensa lado izquierdo fisurado, falta tapones de los tanques de combustibles, espejo concavo en cofre lado derecho y parrilla; 10 llantas con 1/4 de vida. UNIDAD SE PARO FUNCIONANADO EN MARZO. Baja federal y estatal 2025. SIN TENENCIAS.	\$ 850,000.00
96	24306	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N9HL202328	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, descluchada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño; 4 llantas lisas y dañadas.	\$ 35,000.00
100	T21935	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40XXF875313	Sayoniquilpan, Edomec.	Unidad arrancando con Motor a Diesel con fuga de aceite,motor funcionando con batería descargadas ; transmisión automática ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos completos sin probar; suspensión de muelles ; chasis en condiciones de uso ; carrocería con golpes de uso ,con 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, SIN TENENCIAS.	\$ 750,000.00
101	23665	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N5GL253792	Pacifico, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas ,cielo sucio ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados y puertas descuadradas ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
107	23814	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N1GL255295	Chalco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina y gas, con fugas de aceite, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar, desclochada; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio, forro de volante dañado; Instrumentos en regular estado sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño, sistema de elevación de venta dañado lado izquierdo delantero; 4 Llantas lisas y dañadas.	\$ 34,000.00
109	23613	Automóvil	Nissan	March	2016	3N6CK34N0GL253957	Atacomulco, EdoMex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes, rayones en costados y parabrisas estrellado ,con 4 llantas lisas .	\$ 34,000.00
110	T22125	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878093	Sayoniquilpan, Edomex.	Unidad arrancando con Motor a Diesel con fuga de aceite,motor funcionando con bateria descargadas ; transmisión automatica ; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos completos sin probar; suspensión de muelles ; chasis en condiciones de uso ; carrocería con golpes de uso ,con 10 llantas lisas. Baja federal y estatal 2025, SIN TENENCIAS.	\$ 850,000.00
111	24638	Automóvil	Nissan	March	2017	3N6CK34N2HL210870	Coecillo, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fuga de aceite , sin batería, sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias y rotas; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes en costados con rayones y parabrisas estrellado,con 4 llantas lisas .	\$ 35,000.00
113	26975	Automóvil	Nissan	March	2018	3N6CK34N6JL231453	Fresno, CDMX	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin anticongelante, falta computadora, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, con fuga de aceite, sin probar; Interiores, vestiduras rotas, tapete roto, cielo sucio; Instrumentos maltratados, perillas de calefacción dañadas; Suspensión de amortiguadores; Chasis en regular estado; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia delantera con daño, parabrisas estrellado; 4 Llantas con 1/4 de vida.	\$ 28,000.00
114	T21730	Tractocamion	Kenwort	T800	2018	3WKDD40X7JF872349	León, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel cambiado con fuga de aceite ,sin baterias, sin llaves ; transmisión automatica sin probar ,diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias , no abren puertas ya que estan selladas con espuma de poliuretano ambas ; instrumentos sin probar e incompletos ,suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes ,espejos rotos , defensas dañadas ,faltan de combustible con 10 llantas lisas .	\$ 700,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
117	T22459	Tractocamion	Volvo	VNL400	2020	4V4NC9EH3LN252305	León, Gto.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a diesel, con fuga de aceite 0sin baterías, sin llaves ; transmisión automática sin probar ,diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes , con 10 llantas 1/4 de vida.	\$ 700,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014