

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	C-1935	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2015	3N6DD25X8FK026254	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta mangueras para radiador y ventilador; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros, salpicaderas, puerta lado derecho, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, faltan viseras; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
2	U-053-008	Camioneta Pick Up	Chevrolet	Silverado 1500	2010	3GCPCPBX9AG169875	Tepic, Nay.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, transmision sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar; Carroceria con golpes ligeros con corrosion, fascia dañada, parrilla dañada, defensa dañada, llantas lisas y dañadas.
3	AT-053-002	Chasis Cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY2CEB12088	Tepic, Nay.	Unidad sin motor, sin componentes, sin batería, sin llave, sin transmision, sin radiador, sin instrumentos; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar; sin acelerador, Carroceria con golpes, sin frente, sin parrilla, sin faros, sin cofre, llantas lisas y dañadas. se entrega sin tanque (pipa).
4	A-715	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CG9FG101273	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, swiths de ignicion dañado, falta computadora; transmision estandar sin probar, pedal del cluths desmontado y dañado; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicaderas, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
5	AT-053-004	Chasis Cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY8BEB17004	Tepic, Nay.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, motor a gas lp desarmado incompleto con fugas de aceite, sin radiador, sin marcha, sin alternador, sistema de gas incompleto, transmision sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos dañados sin probar; Carroceria con golpes ligeros, defensas dañadas, sin parrilla, sin faros, llantas lisas y dañadas. se entrega sin tanque (pipa).
6	A-762	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG1DG118100	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta tapon de llenado de aceite de motor y marcha; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, espejos retrovisores y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehículo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
7	UT-027-023	Automóvil	Chevrolet	Matiz	2013	KL1MD6A00DC036094	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, llave; transmisión estandar con fugas de aceite; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tapete dañado; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con daño; 4 llantas lisas y dañadas.
8	C-053-015	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG0BG160156	Tepic, Nay.	Unidad sin motor ni componentes, sin transmisión, sin batería, sin palanca de cambios, sin cardan, interiores dañados, sin acientos, instrumentos dañados sin probar; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, parrilla dañada, pintura dañada, llantas lisas y dañadas. se entrega sin carrocería (caja).
9	AT-043-004	Chasis Cabina	Ford	F450	2010	1FDGF4GY5BEB17008	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; falta transmisión; diferencial sin probar, flecha lateral lado izquierdo y cardanes; sistema de frenos desarmado, dañado y con faltantes; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento lado piloto; instrumentos maltratados, tablero maltratado con faltantes, falta tablero de indicadores y telescopio y volante; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, cofre y defensa dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y faros, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin.
10	C-1863	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2014	3N6DD25T1EK081060	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, poste trasero de cabina lado izquierdo, puerta de cabina lado izquierdo, manija exterior de puerta lado izquierdo, salpicaderas, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, cristal trasero y parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
11	A-676	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CGXDG347200	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta bayoneta para revisar nivel aceite de motor; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, manija exterior de puerta lado izquierdo, espejos retrovisores y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
12	C-206-101	Motocarro	Dinamo	Super Heavy 250	2019	3CUM2ASC7KX000343	Parrilla, Tabs.	Unidad motor a gasolina de 1 cilindro, desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento, sin gasolina, falta llave; transmisión estandar desarmada, dañada y con faltantes; falta diferencial; interiores en regulares; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguadores sin probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, frenta y faros dañados, falta espejos retrovisores; falta 3 llantas con rin.
13	UT-027-020	Automóvil	Chevrolet	Matiz	2013	KL1MD6A09DC012845	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin llave; transmisión estandar con fugas de aceite; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tapete dañado; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas y dañadas.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
14	C-053-013	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG5CG203794	Tepic, Nay.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, sin transmisión, sin cardan, sin palanca de cambios, sin marcha, sin alternador, sin dirección, sin computadora; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, sin tapas de puerta; Carrocería con golpes, sin faro derecho, cofre dañado sin soportes, defensas dañadas, parrilla dañada, pintura dañada, llantas lisas y dañadas.
15	AT-045 004	Camioneta	Ford	F450	2011	1FDGF4GY5BEB17011	El Grullo, Gdl.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gas con piezas faltantes, con fugas de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión automática con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, postes sin plásticos, tapete dañado, cielo dañado, tablero con daño, tapas de puerta con daño; sin instrumentos; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, parrilla desmontada con daño; 6 llantas lisas y dañadas.
16	C-052-043	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2009	3GBJC74KX9M106342	Durango, Dgo.	Unidad motor a Gas lp, desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar; sistema de frenos desarmado dañado y con faltantes; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero maltratado con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, salpicadera lado derecho, faros, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados; 5 llantas lisas y dañadas, falta 1 llanta con rin. SE VENDE CON CARROCERIA.
17	AT-042 011	Chasis Cabina	Ford	F450	2015	1FDGF4GY7FEC06987	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; transmisión automática desmontada, dañada y con faltantes; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos, falta asiento lado piloto; instrumentos maltratados, tablero maltratado con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, espejos retrovisores, faros, cofre y defensa dañados, falta cristal de puerta lado derecho, parrilla, visera lado derecho y brazos limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas y dañadas, falta 2 llantas con rin. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
18	AT-027-249	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG5CG238030	El Salto, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes , velocidades suelta y con faltantes, no tiene equipo de gas , computadora , mangueras ,radiador,cuerpo de aceleracion ,falta batería; transmisión estándar sin probar ; no tiene palanca de velocidades;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes , desarmado ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisas .
19	U-1522	Pick Up	Chevrolet	Tornado	2011	93CXM8027BC138256	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estándar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión de amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, laterales de batea, puerta de batea, cuartos direccionales traseros, regilla de limpiaparabrisas, espejo retrovisor lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, parrilla, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta visera lado izquierdo, tapa de tapon de combustible y cerradura de batea, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
20	C-027-053	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG6CG190232	Zapopan, Jal.	Unidad no funciona, Motor a gas, con fuga de aceite y con faltantes, computadora; transmisión estandar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tablero dañado, tapas de puerta con daño; instrumentos maltratados, volante dañado en el forro; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho dañado, manijas con daño; 6 llanta lisa y dañada. SE VENDE SIN CARROCERIA
21	C-091-031	Camioneta	Nissan	NP300	2014	3N6DD25T0EK019794	Acajete, Pue.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, faltan bujías y cables, sin marcha, transmisión con fugas de aceite sin probar; interiores dañados, vestiduras sucias, piso dañado, instrumentos sin probar dañados; Carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas, sin tanque de gas lp.
22	AT-027-258	Camioneta	Ford	450	2012	1FDGF4GY4CEB35856	El Salto, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes no tiene equipo de gas , computadora , mangueras ,radiador,cuerpo de aceleracion ,falta batería y , transmisión ; ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, falta parrilla , parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisas .
23	A-770	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CGXFG500743	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad accidentada, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería, cuerpo de aceleración, tapones, marcha y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, cardan desmontado; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes severos por accidente, dañados y con faltante; 5 llantas lisas, falta 1 llanta. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
24	C-042 026	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG8CG302884	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; transmisión estandar sin probar, falta palanca selector de velocidades; diferencial sin probar, falta cardanes; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, salpicadera lado derecho, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin. SE VENDE CON CARROCERIA; SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
25	AT-027-036	Camioneta	Ford	450	2012	1FDGF4GY5CEB12098	El Salto, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes , no tiene equipo de gas , computadora , mangueras ,radia9dor,cuerpo de aceleracion ,falta batería,transmisión automática sin probar ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes , desarmado ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 6 llantas lisas .
26	C-1593	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6DD25T2BK046801	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería y bayoneta para revisar nivel aceite de motor; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión y reparado; carrocería golpes ligeros, forro de volante, salpicaderas, puerta de cabina lado derecho, espejo retrovisor lado derecho, parrilla, defensa y cofre dañados, falta visera lado derecho; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
27	A-623	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG0DG149743	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, poste trasero de cabina lado derecho, puerta de cabina lado derecho, salpicadera lado derecho, faros, espejos retrovisores, defensa y cofre dañados, falta manija exterior de puerta lado derecho; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
28	C-027-039	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG3BG161382	Zapopan, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, Motor a gas, sistema de gas incompleto, falta batería, sin llave; Transmisión estandar con fugas de aceite, sin probar, desclochada; diferencial con fugas de aceite sin probar; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, forro de volante con daño, tablero con daño; instrumentos maltratados con faltantes, cables sueltos; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin espejo izquierdo; 6 llanta lisas y dañadas. SE VENDE SIN CARROCERIA
29	C-027-013	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG6CG192076	El Salto, Jal.	Unidad sin motor, sin transmisión, sin cardan, sin computadora; diferencial con fugas de aceite sin probar; interiores, sin llave, vestiduras rotas, cielo dañado, forro de volante con daño, tablero dañado, tapas de puerta con daño; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faltante de parrilla, faros, contando solo con esejo del lado izquierdo, sin limpia parabrisas, se encuentra con 4 llantas lisas
30	C-1743	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T3DK004883	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, postes traseros de cabina, puerta lado izquierdo, salpicadera lado derecho, parrilla, defensa y cofre dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
31	C-027-055	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG6CG189582	Zapopan, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes no tiene equipo de gas , computadora , mangueras ,radiador,cuerpo de aceleracion cabeza desarmada sin sensores ni bobinas, falta batería y transmisión; interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, faltan faros , parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisas .
32	AT-053-006	Chasis Cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY5CEB64332	Tepic, Nay.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, transmisión sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos dañados sin probar; Carrocería con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas. se entrega sin tanque (pipa).
33	C-042 009	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG6CG303533	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; falta transmisión; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes y dañado; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, poste de cabina trasero lado izquierdo, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos, parbrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
34	C-2003	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2015	3N6DD25X0FK082219	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta bayoneta para revisar nivel aceite de motor; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicaderas, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, falta visera lado derecho, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
35	A-668	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG7DG334730	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, tapa interior de puerta lado izquierdo, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, manija exterior de puerta lado derecho y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
37	UT-027-021	Automóvil	Chevrolet	Matiz	2013	KL1MD6A02DC013321	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fugas, con faltantes de sensores; batería dañada, sin llaves; transmisión estandar sin probar; interiores con vestiduras sucias y rotas, cielo sucio; instrumentos sin probar, suspensión de amortiguadores; chasis regular con golpes carrocería con golpes en puertas, y tapas de puertas dañadas; con 4 llantas lisas.
38	A-809	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CGXFG501648	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta marcha; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, postes traseros de cabina, espejos retrovisores, faros, salpicadera lado izquierdo y defensa dañados, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
41	C1679	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2011	3N6DD25T1BK048474	Planta Tollocan, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión y reparado; carrocería golpes ligeros, poste trasero lado izquierdo, salpicaderas, base de cerradura de cofre, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
42	AT-027-233	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG9BG122909	El Salto, Jal.	Unidad no arranca con Motor a gas, desviado con fuga de aceite, con faltantes, marcha, computadora, relevadores de arranque todos, tornillería, baterías; sin llaves; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar con faltantes, sistema eléctrico incompleto y desarmado; suspensión de muelles; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes, espejos rotos, parabrisas estrellado, con 6 llantas lisas.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
43	A-589	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG9CG302120	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta alternador; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, espejos retrovisores dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
44	AT-027-213	Camion	Chevrolet	Kodiak	2007	3N6CK34N5HL204089	Zapopan, Jal.	Unidad no arranca por lo que no garantiza su funcionamiento con Motor a diesel con fuga de aceite, faltan mangueras de radiador, falta baterías ; sin llaves ; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias ; instrumentos sin probar con faltantes, suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso y corrosión ; carrocería con golpes , espejos rotos, parabrisas estrellado, faltan tapones de tanque sin tanque de carburación, con 6 llantas lisas .
45	AT-027-021	Camioneta	Ford	450	2011	1FDGF4GY1BEB17006	Zapopan, Jal.	Unidad no funciona , con motor a gas con faltantes no tiene equipo de gas , computadora , mangueras , radiador, cuerpo de aceleración cabeza desarmada sin sensores ni bobinas , sin tanque de carburación , falta batería falta transmisión ; interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles desarmada con faltantes ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, faltan faros , parabrisas estrellado , sin tanque de gas y sin llantas. SIN TANQUE-PIPA.
46	A-682	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG2DG346994	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, postes traseros de cabina, espejos retrovisores, salpicaderas, puerta lado izquierdo y defensa dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
47	C-027-116	Camioneta	Nissan	NP300	2015	3N6DD25X7FK023314	Zapopan, Jal.	Unidad no funciona , con motor a gas con faltantes falta , computadora , mangueras , radiador, bobinas alternador, batería y , transmisión estandar sin probar ; interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, faltan faros , parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 2 llantas lisas .
48	C-203-013	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2020	3N6AD35A5LK857811	Parrilla, Tabs.	Unidad accidentada, motor a Gas lp, desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento, sistema de frenos delanteros desarmado, dañado y con faltantes, sistema de dirección desarmado dañado y con faltantes; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar, suspensión delantera desarmada dañada y con faltantes; chasis con corrosión; carrocería golpes severos por accidente, dañados y con faltantes; 2 llantas lisas, falta 2 llantas con rin. SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
49	C-027-031	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG2BG158490	Zapopan, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, Motor a gas, con fugas de aceite, falta computadora, falta tapón de aceite de motor, batería dañada, 1 llave; Transmisión estandar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fugas de aceite sin probar; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, guantera dañada, tablero dañado; instrumentos maltratados sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos con daño; 6 llanta lisas y dañadas. SE ENTREGA SIN CARROCERIA
50	U0017	Camioneta Pickup Doble Cabina	Toyota	Hilux	2021	MR0CX3DD6M1318908	San Juan Ocotan, GDL.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina, con fugas; batería dañada, sin llaves; transmisión estandar sin probar; interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar, suspensión de amortiguadores; chasis regular, carrocería en buen estado; con 4 llantas 1/4 de vida.
51	A-666	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG9DG332459	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería y llave; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, manija exterior de puerta lado izquierdo, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
52	C-033-011	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6AD35C1HK836169	Pte de Ixtla, Mor.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gas, con fugas de aceite, desarmado con faltantes, bobinas, cuerpo de aceleración, bomba de freno, booster, marcha, banda de accesorios, bomba de agua, falta batería, sin llaves; transmisión estandar sin probar; interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar, suspensión de amortiguadores; chasis regular, carrocería con corrosión, falta parrilla; con 4 llantas lisas.
53	AT-042 002	Chasis Cabina	Ford	F450	2015	1FDGF4GY1FEA49165	Durango, Dgo.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería, alternador, marcha, cuerpo de aceleración y tapones; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, poste de carrocería trasero lado derecho, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos, falta visera lado derecho, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
54	A-872	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CG6GG367464	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar, falta pedal del clutch; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, espejos retrovisores, cofre y defensa dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
55	C-027-112	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG354659	El Salto, Jal.	Unidad no arranca con Motor a gas, desviado con fuga de aceite, con faltantes, marcha, computadora, relevadores de arranque, tornillería, equipo de gas, baterías; sin llaves; transmisión estandar sin probar, falta palanca; diferencial sin probar, interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar con faltantes, sistema eléctrico incompleto y desarmado; suspensión de muelles; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes, espejos rotos, parabrisas estrellado, con 6 llantas lisas.
56	U1523	Pick Up	Chevrolet	Tornado	2011	93CXM8026BC138295	Planta Tollocan, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión estandar sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, laterales de batea, puerta de batea, cuartos direccionales traseros, salpicadera lado izquierdo, fascias delantera y trasera dañados, faros opacos, falta cerradura tapa de batea y cristal de puerta lado izquierdo, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
57	C-027-052	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG3CG189846	Tala, Jal.	Unidad sin motor, transmisión estandar, sin cardan, sin computadora; diferencial con fugas de aceite sin probar; interiores, sin llave, vestiduras rotas, cielo dañado, forro de volante con daño, tablero dañado, tapas de puerta con daño; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faltante de parrilla, faros, contando solo con esejo del lado izquierdo, sin limpiar parabrisas, se encuentra con 6 llantas lisas
58	C-097-016	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6AD35A0HK859649	Acajete, Pue.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin batería, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, transmisión sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar regulares; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, faros rotos, parabrisas estrellado, sin luces traseras, llantas lisas y dañadas.
59	UT-027-042	Auto	Chevrolet	CHEVY	2012	3G1SF2ZA0CS103682	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, llave; transmisión estandar con fugas de aceite; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tapete dañado; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con daño; 4 llantas lisas y dañadas.
60	A-665	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG9DG327620	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar, flecha lateral lado derecho desmontada; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, puerta lado izquierdo, espejos retrovisores, manija exterior de puerta lado derecho, bisagras de cofre, cofre, parrilla y defensa dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
61	AT-027-259	Camioneta	Ford	F450	2012	1FDGF4GY4CEB35873	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gas con piezas faltantes, con fugas de aceite, sin aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión automática con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, tapete dañado, cielo dañado, tablero con daño, tapas de puerta con daño; sin instrumentos; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, parrilla desmontada con daño; 6 llantas lisas y dañadas.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
62	C-027-040	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG4BG157714	Zapopan, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes, desarmado falta tornilleria no tiene equipo de gas , computadora , mangueras ,radiador,cuerpo de aceleracion cabeza desarmada sin sensores ni bobinas ,falta bateria y , transmision estandar sin probar ; ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, parabrisas estrellado,faltan faros , sin tanque de gas con 6 llantas lisas .
63	AT-027-001	Camioneta	Ford	450	2011	1FDGF4GY8BEA77149	Tala, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas desarmado con faltantes falta , computadora , mangueras ,radiador, bobinas alternador,bateria y ,falta transmision ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; falta suspensión ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, parabrisas estrellado , sin tanque de gas y sin tanque de carburacion con 2 llantas lisas. SIN TANQUE-PIPA.
64	C-097-019	Chasis Cabina	Chevrolet	Silverado 1500	2016	3GCNC9EP5GG120387	Acajete, Pue.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin bateria, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto; transmisión estandar Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos sin probar dañados; Carroceria con golpes ligeros, salpicadera izquierda dañada, transmision sin probar con fugas de aceite, parabrisas roto, llantas lisas y dañadas.
65	U-033-009	Automóvil	Chevrolet	Matiz	2013	KL1MD6A04DC041363	Pte de Ixtla, Mor.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gas,con fugas de aceite , sin cuerpo de aceleracion, falta bateria sin llaves; transmisión estandar sin probar ; interiores con vestiduras sucias ; instrumentos sin probar , suspensión de amortiguadores ; chasis regular, carroceria con corrosion ; con 4 llantas lisas y dañadas..
66	A-779	Chasis Cabina	Freightliner	360	2015	JLMBBE1SXGK000912	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular, con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, cuarto direccional delantero lado izquierdo, faro lado derecho, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados; 6 llantas lisas.
68	C-1844	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T3EK029557	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta bateria; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros, forro de volante, postes traseros de cabina, salpicaderas, espejos retrovisores, puerta de cabina lado izquierdo, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos, falta visera lado derecho; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
70	AT055002	Chasis Cabina	Ford	F450	2012	1FDGF4GY2CEB35869	Puerto Vallarta, Jal.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, bateria dañada, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, transmision sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos rotos sin probar, sin acelerador; Carroceria con golpes ligeros, defensas dañadas, llantas lisas y dañadas.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
71	C-027-058	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG7CG190756	Tala, Jal.	Unidad sin motor y sin transmision desarmados con algunas piezas ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, faltan faros ,parrilla, parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisas .
72	U0019	Camioneta Pickup Doble Cabina	Toyota	Hilux	2021	MR0CX3DD4M1319331	Zapopan, Jal.	Unidad con motor con prueba, con transmision con prueba, isntumentos con prueba y funcionando, muy poco daño en carroceria, interiores sin tapetes, asientos sin desgaste, chasis con poca corrosion, se entrega con 4 llantas con media vida
73	C-027-119	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG6CG107642	El Salto, Jal.	Unidad no funciona , falta motor y transmision , solo caja de velocidades suelta y con faltantes , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes , desarmado ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, falta parrilla ,faca ,faros ,parabrisas estrellado, sin tanque de gas con 6 llantas lisas .
75	A-784	Chasis Cabina	Freightliner	360	2015	JLMBBE1S7GK000916	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta tapon tanque de combustible; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular, con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, cuartos direccionales delanteros, puerta lado derecho, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados; 6 llantas lisas.
76	C-211-015	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C7JK831984	Parrilla, Tabs.	Unidad motor a Gas lp, desarmado, dañado y con faltante para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, poste de cabina trasero lado derecho, salpicaderas, puerta de cabina lado derecho, faro lado derecho, parrilla, defensa y cofre dañados, falta faro lado izquierdo; 4 llantas lisas y dañadas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
77	C-027-001	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG0CG192994	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque debido a que esta sinestrada, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gas, falta bateria, sin llave;Transmisión estandar con fugas de aceite, sin probar; diferencial con fugas de aceite sin probar; interiores, sin llave, vestiduras rotas, cielo dañado, forro de volante con daño, tablero dañado, tapas de puerta con daño, cofre con daño, parrilla con daño, sin faro derecho, defensa dañanada; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carroceríacon golpes severos con corrosión, manijas con daño, golpe en costado izquierdo; llanta lisas y dañadas.
78	C-092-004	Camioneta	Nissan	NP300	2018	3N6AD35C6JK832060	Acajete, Pue.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin bateria, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, sin tapon de radiador, transmision sin probar, con fugas de aceite, interiores regulares, vestiduras rotas, instrumentos sin probar regulares, carroseria con golpes ligeros, llantas lisas y dañadas.
79	C-033-024	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG6BG181013	Pte de Ixtla, Mor.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, con Motor a gasolina,con fugas de aceite , faltan mangueras de enfriamiento, falta bateria sin llaves; transmisión estandar sin probar ; interiores con vestiduras sucias; instrumentos sin probar, suspensión de amortiguadores ; chasis regular, carroceria con corrosion ; con 6 llantas lisas y dañadas.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
80	A-578	Chasis Cabina	Isuzu	ELF600	2012	3MGN1R750CM000371	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta baterias y tapa de portafiltros para aire; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular, con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante y cuartos direccionales delanteros dañado, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO.
81	C-042 021	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CG6FG101148	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; falta transmision; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, puerta lado derecho, salpicadera lado derecho, faros, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin. SE VENDE CON CARROCERIA; SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
82	C-1755	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2013	3N6DD25T1DK016661	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar, falta cardan; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, puerta lado izquierdo, salpicaderas, parrilla, defensa y cofre dañados, falta plumas limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
83	AT-027-242	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CGXBG358629	El Salto, Jal.	Unidad no funciona, Motor a gas, sin aceite, con faltantes, computadora, alternador, bayoneta, tapón de aceite de motor, marcha, sistema de gas incompleto, mangueras de enfriamiento, 1 llave; sin palanca; diferencial sin probar, falta cardan; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tablero dañado, falta tapa de puerta izquierda; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con corrosión, falta manija izquierda, espejo izquierdo con daño, faro izquierdo dañado, falta faro derecho; 4 llanta lisas y dañadas.
84	UT-027-036	Auto	Chevrolet	CHEVY	2012	3G1SF2ZA8CS112792	El Salto, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fugas de aceite, sin llave; transmisión estandar con fugas de aceite; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tapete dañado; instrumentos maltratados con faltantes; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; 4 llantas lisas y dañadas.
85	C-027-008	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG3CG191421	Tala, Jal.	Unidad no funciona , falta motor ,transmision estandar sin probar , interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes , desarmado ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, falta parrilla ,facia ,faros ,cofre,parabrisas estrellado, sin tanque de gas con 6 llantas lisas .
86	A-457	Chasis Cabina	Ford	F350	2009	3FEKF36L79MA20760	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, amortiguadores de cofre, salpicaderas, espejos retrovisores, faros, parrilla, defensa y cofre dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
87	C-027-108	Camioneta	Chevrolet	3500	2010	3GB6CZBK0AG100024	El Salto, Jal.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes falta , computadora , mangueras ,radiador, bobinas alternador,bateria y ,falta transmision ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, faltan faros ,parrilla,descuadrada, parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisas .
88	CC-092-108	Camioneta	Nissan	NP300	2017	3N6AD35C6HK837527	Acajete, Pue.	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, sin bateria, sin llave, motor a gas lp con fugas de aceite, sistema de gas incompleto, transmision sin probar con fugas de aceite; Interiores dañados, vestiduras rotas, instrumentos regulares sin probar; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, parrilla dañada, pintura dañada, llantas lisas y dañadas.
89	A-606	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2013	3GB3C9CG4DG147283	Planta Almoleya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada, falta marcha; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carrocería golpes ligeros, salpicadera lado derecho y espejos retrovisores dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
90	AT-027-023	Camioneta	Ford	450	2011	1FDGF4GY2BEB17015	Zapopan, Jal.	Unidad sin prueba de arranque ,con motor a gas ,falta cuerpo de aceleracion , equipo de gas con fugas de aceite transmision automatica sin probar ; ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosion , espejos rotos, sin tanque de carburacion , parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 4 llantas lisa. SE VENDE SIN TANQUE-PIPA.
91	C-036-028	Camioneta	Chevrolet	3500	2018	3GB3C9CG6JG316490	Iguala, Gro.	Unidad siniestrada completamente quemada trasmision estandar quemada ; ;interiores quemados ; instrumentos quemados; suspensión quemada .
92	C-027-133	Camioneta	Nissan	NP300	2015	3N6DD25X4FK076701	Zapopan, Jal.	Unidad motor a Gas lp, desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; sistema de frenos desarmado dañado y con faltantes; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados.
93	C-027-025	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG3CG230847	El Salto, Jal.	Unidad no funciona, Motor a gas, con fuga de aceite y con faltantes, computadora, marcha, alternador, sistema de gas, bateria, falta tubería de enfriamiento, llave;sin transmision; diferencial sin probar, desflechada; interiores, vestiduras rotas, cielo dañado, tablero dañado, tapas de puerta con daño; instrumentos maltratados,sin palanca de velocidades, pedal de acelerador; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carroceríacon golpes ligeros, con corrosió, faltan faros, defensa, parrilla, espejo derecho dañado, manijas con daño, puerta derecha desmontada; 2 llanta lisa y dañada. SE VENDE SIN CARROCERIA
94	AT-027-028	Camioneta	Ford	F450	2012	1FDGF4GYXCEB03378	Zapopan, Jal.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, Motor a gas con piezas faltantes, con fugas de aceite, sin aceite, bateria dañada, sin llave; transmisión automatica con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, tapete dañado, cielo dañado, tablero con daño y faltantes, tapas de puerta con daño; sin instrumentos; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, espejos rotos; 5 llantas lisas y dañadas. Se vende sin tanque

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
95	A-583	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CGXCG299051	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta batería; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, salpicadera lado derecho, espejos retrovisores, parrilla y defensa dañados, falta manija exterior de puerta lado derecho, faros opacos, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
96	C-1491	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2010	3N6DD25T5AK020756	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad motor a Gas lp, desarmado, dañado y con faltantes; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, tapa interior de puerta lado izquierdo, puertas de cabina, salpicaderas, parrilla, defensa y cofre dañados; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
97	C-033-008	Camioneta	Chevrolet	3500	2011	3GB3C9CG4BG154988	Pte de Ixtla, Mor.	Unidad no funciona ,con motor a gas con faltantes , cuerpo de aceleración y mangueras de enfriamiento sin equipo de gas ,falta batería,transmisión estandar sin probar ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carrocería con golpes y corrosión , espejos rotos, parabrisas estrellado , sin tanque de gas con 6 llantas lisas .
98	AT-204-011	Chasis Cabina	Ford	F450	2014	1FDGF4GY4EEB48917	Parrilla, Tabs.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave, alternador y tapon llenado de aceite; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, forro de volante, poste de cabina trasero lado izquierdo, manija exterior lado derecho, faros, espejos retrovisores, parrilla, defensa y cofre dañados, falta viseras, amortiguadores del cofre y brazos limpiaparabrisas, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
99	AT-027-037	Camioneta	Ford	F450	2012	1FDGF4GY6CEB12093	El Salto, Jal.	Unidad sin motor, por lo que no se garantiza su funcionamiento; transmisión automática con fugas de aceite, sin probar; diferencial sin probar; interiores, vestiduras rotas, tapete dañado, cielo dañado, tablero con daño, tapas de puerta con daño; instrumentos desarmados sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, sin tapas de puerta, espejos rotos, sin faros, sin parrilla, sin defensa, con daño; 4 llantas lisas y dañadas.
100	A-693	Chasis Cabina	Chevrolet	3500	2015	3GB3C9CG1FG100165	Planta Almoloya, Edomex.	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a Gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta marcha y tapones; transmisión estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspensión a muelles sin probar; chasis con corrosión; carrocería golpes ligeros, postes traseros de cabina, puerta de cabina lado izquierdo, espejos retrovisores, faros, salpicadera lado derecho, bisagras de cofre, parrilla y defensa dañados; 6 llantas lisas. SE VENDE SIN TANQUE DE REPARTO PARA GAS LP. (PIPA) Y COMPONENTES DEL MISMO; SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.

Lote	Número eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
101	C-042 012	Chasis Cabina	Nissan	NP300	2016	3N6AD35C3GK890555	Durango, Dgo.	Unidad sin motor y con faltantes para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros, puertas de cabina, salpicaderas, faros, parrilla, defensa y cofre dañados; 4 llantas lisas. SE VENDE CON CARROCERIA, SE VENDE SIN TANQUE DE CARBURACION Y EQUIPO DE GAS.
102	C-027-060	Camioneta	Chevrolet	3500	2012	3GB3C9CG0CG189853	Zapopan, Jal.	Unidad sin prueba de arranque ,con motor a gas ,falta cuerpo de aceleracion , equipo de gas con fugas de aceite, con faltantes de tornilleria y sensores transmiison estandar sin probar ; ;interiores con vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar con faltantes ; suspension de muelles ; chasis regular con golpes de uso; carroceria con golpes y corrosion , espejos rotos.,sin tanque de carburacion , parabrisas estrellado con 4 llantas lisas .