

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
1	A1753	Automovil	Volkswagen	Gol	2020	9BWAB45U0LT114798	Mexicali	Unidad motor a gasolina, desarmado dañado y con faltantes para su funcionamiento, con fuga de aceite, batería dañada, falta cabeza del motor; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, 4ta puerta, fascias delantera y trasera dañados, falta espejo retrovisor lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.
2	B264	Chasis Cabina	Ford	F450	2017	1FDAF4GY5HEB50329	Mexicali	Unidad falta motor y componentes para su funcionamiento; transmisión automática sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, postes de carrocería y espejos retrovisores dañados, falta parrilla y cofre, faros opacos; 6 llantas con 1/4 de vida.
3	A1687	Automovil	Volkswagen	Gol	2020	9BWAB45U5LT092278	Mexicali	Unidad motor a gasolina desmontado, dañado y con faltantes para su funcionamiento; transmisión estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular completo; suspensión de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, espejos retrovisores y fascia delantera dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
4		Lote de 3 Termos	Carrier	2500A	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 3 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
5	B266	Vanette	Ford	Transit	2017	WF0RS5HP4HTA15868	Hermosillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, falta batería y llave, swiths de ignición dañado, llavín para abrir cofre dañado la posibilidad de faltantes en el motor; transmisión estandar sin probar, palanca selectora de velocidades dañada; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspensión de muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, puertas traseras, espejos retrovisores, cofre y fascia delantera dañados, falta molduras y parrilla, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
6		Lote de 2 Termos	Termo king	Presendet C600	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 2 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
7	A812	Automovil	VOLKSWAGEN	Gol	2011	9BWAB05U0BP163936	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
8	A1320	Automovil	Chevrolet	Aveo	2017	3G1TA5AF9HL127122	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
9		Lote de 3 Termos	Carrier	2500A	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 3 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
10	A1187	Automovil	Volkswagen	Gol	2016	9BWDB05U4GT046159	Hermosillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería dañada, falta marcha, banda del motor, bomba para gasolina, porta filtros para aire y llave, sistema de escape dañado; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, espejos retrovisores y fascia delantera dañados, falta parrilla, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida.
11		Lote de 2 Termos	Termo king	Presendet C600	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 2 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
12		Lote de 2 Termos	Termo king	SB200	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 2 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
13	E368	Remolque	Utility	Caja Refrigerada	2008	1UYVS24078U507604	Hermosillo	Remolque; patines tipo H regulares con desgaste; dos ejes regulares con desgaste; sistema de conexiones para mangueras de aire dañado; suspensión de aire sin probar; chasis con corrosión; remolque con golpes ligeros; interior de remolque dañado, cortina de servicio dañada, postes frontales y laterales de remolque dañados; thermo king sin probar y con faltantes; thermo king sin probar y con faltantes; 5 llantas lisas, faltan 3 llantas con rin. NUMERO DE CHASIS NO ENCONTRADO
14		Lote de 3 Termos	Termo king	Presendet C600			Culiacan, Sin.	Lote de 3 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
15	A922	Automovil	Volkswagen	Gol	2013	9BWAB05U4DP046895	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
16	A1733	Automovil	Chevrolet	Aveo	2021	LSGHD52H4MD024666	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
17		Lote de 4 Termos	Carrier	2500A	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 4 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangueras, condensador sin probar., con faltantes.
18	H222	Camion Pasajeros	Mercedez Benz	Zafiro	2015	3MBAA1DM3FM051949	Hermosillo	Unidad motor a diesel desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento, falta baterías, caja de dirección, sistema de frenos delanteros dañado, desarmado y con faltantes; falta transmisión; diferencial sin probar; interiores en regular estado, falta asiento lado piloto y de pasajeros; instrumentos maltratados, tablero maltratados con faltantes; suspensión a muelles sin probar; chasis en regular estado; carrocería con golpes ligeros, laterales de carrocería, cuartos direccionales traseros y cofre dañados, falta espejos retrovisores, faro lado derecho, defensas delantera y trasera, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas, falta 2 llantas con rin.
19	A1552	Automovil	Chevrolet	Aveo	2018	LSGHD52HXJD257284	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
20	B193	Pick Up	Chevrolet	Tornado	2010	93CXM8022AC166819	Hermosillo	Unidad motor a gasolina, desmontado, dañado y con faltantes para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, cuartos direccionales traseros, espejos retrovisores, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falta viseras, plumas limpiaparabrisas y tapa de batea, faros opacos, parabrisas estrellado; 3 llantas con 1/4 de vida, falta 1 llanta con rin.
21	H217	Camion Pasajeros	Mercedez Benz	Zafiro	2015	3MBAA1DM4FM051944	Hermosillo	Unidad motor a diesel desarmado, dañado y con faltantes para su funcionamiento, falta baterias y pedal del acelerador; transmision estandar sin probar falta palanca selectora de velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, falta asiento lado piloto y de pasajeros; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, cuartos direccionales traseros, volante, parrilla, cofre, defensas delantera y traseras dañados, falta espejos retrovisores y faro lado derecho, parabrisas estrellado y cristal de puerta servicio; 6 llantas lisas.
22	H225	Camion Pasajeros	Mercedez Benz	Zafiro	2015	3MBAA1DM3FM051952	Hermosillo	Unidad falta motor y componentes para su funcionamiento, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, volante, cofre, defensas delantera y trasera dañados, falta cuarto direccional trasero lado derecho y espejos retrovisores, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas.
23		Automovil	Volkswagen	Gol	2010	9BWAB05U1AT199379	Hermosillo	Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria y llave; transmision estandar sin probar; interiores en mal estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de amortiguador sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, volante, espejos retrovisores, salpicaderas, puerta lado izquierdo, cofre, fascias delantera y trasera dañados, falt brazo limpiaparabrisas lado izquierdo, faros opacos, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
24	A1809	Automovil	Chevrolet	Aveo	2022	LSGHD52H4ND008629	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
25	B265	Vanette	Ford	Transit	2016	WF0RS5HP8GTA43087	Mexicali	Unidad falta motor y componentes para su funcionamiento; transmision estandar sin probar; interiores regulares, vestidura rota, tapete con desgaste; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de muelles sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, puertas traseras, puertas de cabina, puerta lateral de servicio y espejos retrovisores dañados, falta cristales de las puertas, tapas interiores de las puertas, molduras, faros, fascia delantera y parrilla, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida.
26	A1497	Automovil	Chevrolet	Aveo	2018	LSGHD52H6JD190957	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
27		Lote de 2 Termos	Termo king	SB200	Varios		Culiacan, Sin.	Lote de 2 Termos desmontados, sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su funcionamiento, motor diesel, equipo de refrigeración sin probar, faltan filtros y mangeras, condensador sin probar., con faltantes.
28	A1537	Automovil	CHEVROLET	Gol	2018	LSGHD52H1JD228630	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
29	A855	Automovil	VOLKSWAGEN	Gol	2012	9BWAB05UXCP115099	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
30	A1704	Automovil	VOLKSWAGEN	Gol	2020	9BWAB45U1LT103339	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
31	A1131	Automovil	VOLKSWAGEN	Aveo	2015	9BWDB05U9FT110128	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
32	A1395	Automovil	CHEVROLET	Aveo	2018	3G1TA5CF4JL189496	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
33	A1633	Automovil	CHEVROLET		2019	LSGHD52HKD130282	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales
34	A563	Automovil	Volkswagen	Pointer	2008	9BWCC05W58T075813	Hermosillo	En las condiciones en las que se encuentran
35	A606	Automovil	Volkswagen	pointer	2009	9BWCC05W39T036848	Hermosillo	En las condiciones en las que se encuentran
36	A1686	Automovil	Volkswagen	Gol	2010	9BWAB45UXLT086704	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran
37	A576	Automovil	Volkswagen	Pointer	2010	9BWCC05WX8T081400	Mexicali	En las condiciones en las que se encuentran

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014