

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
1	T22130	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X1LF878098	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
3	T22374	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878775	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
5	T22372	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878773	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
7	T22470	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879869	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
9	T22454	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878950	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
10	O5197	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8XXHF311670	Cd. Obregon	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, presenta perdida de potencia, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 400,000.00
11	T22433	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878929	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
13	T22574	Tractocamion	Volvo	VNL	2021	4V4NC9EH3MN273706	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 700,000.00
14	O5073	Rabon	Kenworth	T370	2016	3BKHHM8X9GF310833	Pechucalco	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, volante, parrilla, defensa y cofre dañados, falta viseras y tapa de guantera; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 399,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
15	T22385	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878786	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
16	O5117	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X9HF311465	Tijuana	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, forro de volante y cofre dañados, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 410,000.00
17	T22134	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878102	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
19	T22487	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879886	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
20	O3870	Rabon	Kenworth	T370	2015	3BKHHM8XXFF302691	Toluca	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, presenta perdida de potencia, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 350,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
21	T22381	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878782	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
23	T22469	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF879868	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
24	O5119	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X0HF311466	Tijuana	Unidad sin prueba de arranque, se paro funcionando, motor a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas, falta sensor VGT; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, volante, parrilla, defensa y cofre dañados, faros opacos; 4 llantas con 1/4 de vida. 2 llantas lisas. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 400,000.00
25	T22439	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878935	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
27	T21884	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF872532	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 650,000.00
29	T22405	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878901	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones	\$ 750,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
30	O5091	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X8HF311439	Santa Ana	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, presenta perdida de potencia, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 400,000.00
31	T22086	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF877914	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
33	T22364	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF878765	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
34	O5121	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X4HF311468	Tijuana	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, con fuga de aceite, baterias dañadas; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, volante, parrilla, defensa y cofre dañados, falta visera lado izquierdo y espejo retrovisor lado izquierdo, faros opacos; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 410,000.00
35	T21903	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF874952	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 650,000.00
36	O5066	Camion	KENWORTH	T370	2016	3BKHHM8X1GF310826	Monterrey	Unidad sin prueba de arranque por lo que no se garantiza su funcionamiento, monoblock roto, bielas y pistones rotos, transmision sin probar, sin marcha, sin bateria, interiores regulares, vestiduras regulares, instrumentos sin probar, carroceria con golpes ligeros, cofre y defensa dañados, llantas lisas y dañadas.	\$ 300,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
37	T22367	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF878768	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
39	T22094	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF877922	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
40	O5123	Rabon	Kenworth	T370	2017	3BKHHM8X2HF311470	Tijuana	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, volante, cofre y defensa dañados, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 410,000.00
41	T22054	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF877882	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
42	O5468	Rabon	Kenworth	T370	2019	3BKHHM8X6KF316744	Cd. Obregon	Unidad motor a diesel, con prueba de arranque, presenta problema de Inyectores, con fuga de aceite, falta baterias; transmision estandar sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria, falta llave de las puertas de cabina; 6 llantas con 1/4 de vida. thermo king requiere mantenimiento.	\$ 520,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
43	T22518	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879950	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
45	T22133	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X8LF878101	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
47	T22140	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X0LF878108	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
49	T22467	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879866	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
51	T22386	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878787	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
53	T22390	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF878886	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
55	T22382	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X5LF878783	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
57	T22379	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878780	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
59	T22504	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X9LF879936	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
61	T22376	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40XXLF878777	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
63	T22138	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF878106	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
65	T22081	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X7LF877909	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
67	T22391	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878887	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
69	T22408	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X2LF878904	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
71	T21953	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X6KF875292	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 650,000.00

Lote	Num. Eco.	Vehiculo	Marca	Tipo	Modelo	Serie	Ubicación	Observaciones generales	Precio Salida
73	T21891	Tractocamion	Kenworth	T800	2019	3WKDD40X0KF874946	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 650,000.00
75	T22490	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X4LF879889	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
77	T22394	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X6LF878890	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00
79	T22498	Tractocamion	Kenworth	T800	2020	3WKDD40X3LF879897	Soyaniquilpan, Edomex.	Unidad arranca, motor a diesel, baterias dañadas, falta llave; transmision semi automatica sin probar; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestiduras con desgaste; instrumentos regulares; suspension de aire sin probar; chasis en regular estado; carroceria en condiciones regulares de uso, forro de volante con desgaste, espejos retrovisor lado izquierdo dañado, alerones defensa fisurados, cofre fisurado lado izquierdo; 10 llantas lisas.	\$ 750,000.00

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Consulte nuestra pagina www.mortonaautosycamiones.com Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014